

Beschreibung

Version 1.0 vom 31.3.2019

Beschreibung

Neben den (nicht fortlaufenden) Bezeichnungen der Veröffentlichungen (Technische Information): TI-C-xxx oder 7x-Txxx (für Feldabhilfen) sind die Informationen den Opel-eigenen Gruppen zugeordnet:

A = Wartung, Karosserie- und Fahrgestell-Blechteile

B = Lackierung

C = Karosserieausstattung

D = Heizung, Lüftung, Klimaanlage

E = Rahmen, Vorderradaufhängung, Räder und Reifen

F = Hinterachse, Hinterradaufhängung

H = Bremsen

J = Motor, Motoranbauteile

K = Kupplung, Getriebe

L = Kraftstoffanlage, Auspuffleitung

N = Elektrische Ausrüstung, Instrumente

R = Zubehör

Zusätzlich erfolgt eine Unterteilung nach Papierfarbe: Weiß und Grün

Welches hierfür die Kriterien für die Farbekennzeichnung sind, entzieht sich meiner Kenntnis

Die Technischen Informationen sind im folgenden nach Fahrzeug und Gruppen-Nummer gelistet.

Gilt eine Info für mehrere KFZ-Typen, ist die Info für jeden betreffenden Fahrzeugtyp zu finden.

Opel hat auch Änderungen an den Tis vorgenommen, ohne die Gruppennummer zu ändern – hier ist dann das Datum ausschlaggebend

Rekord-D

Version 1.0 vom 31.3.2019

Thema	Kommentar	Gruppe	Nr.	Farbe	Datum
Vordertüren einpassen (geschweißte Türscharniere)	ersetzt durch TI-C-112	A-1	TI-C-16		26.10.73
Türverkleidung außen (Türhaut) ersetzen		A-2	TI-C-22		12.11.73
Opel-Sicherheitsinspektionsprogramm (Räder, Öle, Drehmomente, Intervalle usw.)		A-3	TI-C-28		30.11.73
Neue Arbeitsanweisungen für Arbeitskatalog KTA-1102 (nur Ankündigung)		A-4	TI-C-39		17.01.74
Reifen- Batteriebehandlung bei längerer Standzeit		A-5	TI-C-55		21.03.74
Teilersatz Heckblech oder Seitenteile		A-6	TI-C-61		02.04.74
Arbeitswerte für Teilersatz von Heckblech oder Seitenteil		A-7	TI-C-82		03.06.74
Konservierung des Motorraums		A-9	TI-C-84		04.06.74
Selbstsichernde Muttern: Hinweis zum zwingenden Ersetzen nach dem Lösen		A-11	TI-C-120		21.08.74
Pflege des Fahrzeug-Unterbodens	ersetzt durch TI-C-91, A-23	A-12	TI-C-9		23.09.74
Kotflügel vorne links/rechts ersetzen		A-13	TI-C-16		30.09.74
Rostbeseitigung im Bereich von Karosserie und Chassis		A-1, A-15	TI-C-40		31.10.74
Karosserie-Undichtigkeiten	durch 75-T-6, Gruppe A-1 ersetzt	A-14	TI-C-28		23.10.74
Opel-Sicherheitsinspektionsprogramm (Korrektur Automatik-Getriebeölwannenschrauben) ab Nr. 6 71 521	Getriebe. Ergänzungs-Info zu A-3 (TI-C-28)	A-2, A-16	TI-C-64		13.12.74
Änderungen in den Betriebsanleitungen und Scheckheften		A-3, A-17	TI-C-67		19.12.74
Ergänzung der Gruppennummern der Technischen Informationen um Bedford-Blitz-Infos		A-4, A-18	TI-C-68		19.12.74
Nachtrag der Arbeitswerte für vorherig durchgeführte Arbeitsänderungen in den technischen Infos		A-19	TI-C-69		19.12.74
Entwachsen von KFZ mit aufgeklebten Zierstreifen		A-21	TI-C-74		16.01.75
Umstellung der Maßeinheiten (z.B. „bar“ in „kPa“)		A-5, A-22	TI-C-81		31.01.75
Pflege des Fahrzeug-Unterbodens		A-23	TI-C-91		15.02.75
SI-Programm: Geänderte Zündkerzen bei 16S*-Motor, Ventilspiel bei 19SH		A-24	TI-C-97		24.02.75
Darstellung der Fahrerstellnummer, Zuordnung zu Fertigungsort		A-26	TI-C-111		17.03.75
Änderungen an Betriebsanleitungen und Scheckheften		A-27	TI-C-124		23.04.75
Zulässige Anhäng- und Dachlasten		A-28	TI-C-134		20.05.75
Stützlast-Erhöhung von 50Kg auf 75 Kg		A-29	TI-C-136		22.05.75
Reinigung des Motorraumes		A-30	TI-C-140		20.06.75
Vordertüren einpassen (geschweißte Türscharniere)	Ergänzung zu TI-C-16, A-1	A-31	TI-C-27		14.10.75
Änderungen an Betriebsanleitungen und Scheckheften		A-6, A-32	TI-C-38		04.11.75
Opel-Sicherheitsinspektion „Krankenwagen“ wegen geändertem Fahrwerk		A-1	TI-C-5		18.10.73
Untere Heckschürze ersetzen		A-3	TI-C-23		12.11.73
Seitenteil ersetzen		A-4	TI-C-31		17.12.73
Kraftstofffilter ersetzen	Diesel	A-5	TI-C-38		17.01.74
Klappernde Heckklappe, undichte Heckklappe	Caravan	A-6	TI-C-70		09.04.74

Rekord-D

Version 1.0 vom 31.3.2019

Rückwandverkleidung ersetzen. Änderungen ab-bis Fgstnr.	Caravan u. Lieferwagen	A-7	TI-C-95		24.06.74
Motorhaubenscharnier reparieren		A-8	TI-C-6		12.09.74
Roh-Karosserie		A-9	TI-C-30		24.10.74
Roh-Karosserie	Änderung/Korrektur	A-10	TI-C-63		13.12.74
Geräuschisolatoren an der Karosserie		A-11	TI-C-104		12.03.75
60.000 Km-Inspektion	Diesel, Korrektur	A-12	TI-C-9		29.08.75
vierteilige- Motorhaubendämmung		A-13	TI-C-45		01.12.75
Einteilige-Motorhaubendämmung (Ersatz für 4-teilig)		A-14	TI-C-55		16.01.76
Neuer Verdünner für KH-Lacke (nicht für PKW mit Acryllack)		B-1	TI-C-91		21.06.74
Dachlackierung ohne Ausbau von Front- und Heckscheibe		B-2	TI-C-115		25.07.74
Lackierung, Feststellung der Lackart		B-4	TI-C-82		31.01.75
Einheitsverdünner für Luft- und Ofentrocknung (ohne Acryllack)		B-1, B-5	TI-C-120		18.04.75
Einheitsverdünner für Luft- und Ofentrocknung (ohne Acryllack)	Ersetzt TI-C-120, B-1,B-5	B-2, B-6	TI-C-132		20.05.75
Sterngriff der stufenlosen Sitzrückenverstellung ersetzen		C-1	TI-C-13		23.10.73
Hinweise zur Reparatur des Armaturenbretts		C-2	TI-C-14		24.10.73
Schraubenänderung für die Sicherheitsgurte (von metrisch auf Zoll)		C-3	TI-C-36		14.01.74
„Defekter 3-Punkt-Automatikgurt“ - Abhilfe, Fehlersuche		C-4	TI-C-80		28.05.74
„Defekter 3-Punkt-Automatikgurt“ - Abhilfe, Fehlersuche		C-6	TI-C-110		15.07.74
Einbau von Einhand-Sicherheitsgurten (Statigurte)		C-7	TI-C-10		24.09.74
Einbau von Einhand-Sicherheitsgurten (Statigurte) bis Bauj. Juli 1973		C-8	TI-C-11		24.09.74
Türablagenschale einbauen		C-9	TI-C-51		19.11.74
Windschutzscheibe ersetzen		C-10	TI-C-121		21.04.75
Kennzeichen-Befestigung		C-11	TI-C-137		26.05.75
Rostbeseitigung an der Innenseite der Stoßstangen		C-12	TI-C-7		29.08.75
Rostbeseitigung an der Innenseite der Stoßstangen	Ersetzt TI-C-7, C-9	C-13	TI-C-15		10.09.75
3-Punkt-Automatikgurt, hinten einbauen		C-16	TI-C-72		02.03.76
Stahlschiebedach, neue Schrauben		C-1	TI-C-68		08.04.74
Führungskeil für Türfenster (Fenster lässt sich zu weit hochkurbeln) (nur Coupé)		C1	74-T-7		14.03.74
3-Punkt-Automatikgurt vorne nachträglich einbauen (ab Modell '74, 2-türig, Coupé, Caravan, Lieferwagen, ab Fgstnr. 5 824 878)		C-2	TI-C-106		26.06.74
Tunnelkonsole bricht, ab Fgstnr. 5 532 718 bis 5 870 030		C-2	74-T-11		18.03.74
3-Punkt-Automatikgurt vorne nachträglich einbauen (4-türig, Caravan 5-türig, ab Fgstnr. 5 824 878)		C-3	TI-C-107		26.06.74
Zugluft durch Tür-Innengriff (besonders bei KFZ mit Schiebedach)		C-4	TI-C-29		24.10.74
Rechte und linke Einstiegsleiste zusätzlich befestigen		C-5	TI-C-66		19.12.74
Türschließbolzen ersetzen (nicht für 4-Türer)		C-6	TI-C-145		14.07.75

Rekord-D

Version 1.0 vom 31.3.2019

Gepäcknetz nachträglich einbauen (Caravan 3-türig, 5-türig und Lieferwagen)		C-7	TI-C-87		31.03.76
Geänderter Konsoleneinsatz bei Schaltgetriebe (Mittelschaltung, Lenkradschaltung)		C-8	TI-C-102		07.04.76
Vorsersitzheizung nachträglich einbauen		D-1	TI-C-76		23.02.76
Radschläuche ersetzen		E-1	TI-C-8		18.10.73
Verwendung von M+S-Reifen (ohne Spikes)		E-2	TI-C-19		09.11.73
Radkappe und Radzierringe		E-4	TI-C-105		24.06.74
Verwendung von Reifen verschiedener Bauart		E-5	TI-C-112		19.07.74
Felgen an Fahrzeugen mit vergrößerter Bremse		E-6	TI-C-32		25.10.74
Stoßdämpfer, vorn (geänderte Markierung)		E-7	TI-C-95		24.02.75
Querträgerstütze am Vorderrahmen ersetzen		E-1	TI-C-2		16.10.73
Reifen-Luftdrücke (Limousine und Coupé – ohne Diesel)		E-2	TI-C-64		04.04.74
Hinterer Längsträger, links	Ersetzt durch TI-C-76, E-5	E-3	TI-C-18		30.09.74
Änderungen an der Vorderachse ab Fgstnr. 51 000 001		E-4	TI-C-56		25.11.74
Hinterer Längsträger, links		E-5	TI-C-76		17.01.75
Teilersatz Vorderrahmen-Längsträger mit Querträger		E-6	TI-C-147		14.07.75
Sportscheibenrad 5 ½J x14, Distanzscheibe		E-7	TI-C-23		23.09.75
Verstärkung Trag gelenkzapfen ab Fgstnr. ca. 61 163 764		E-8	TI-C-111		28.04.76
Abzieher für Kegelrollenlager am Differenzial		F-1	TI-C-45		22.01.74
Gummilaschenkupplung der Kardanwelle ersetzen		F-3	TI-C-22		02.10.74
Gummilaschenkupplung der Kardanwelle ersetzen	Korrektur zu TI-C-45, F-1	F-4	TI-C-24		07.10.74
Stoßdämpfer, hinten (neue Markierung)		F-6	TI-C-96		24.02.75
Öle für Hinterachs-Differenzial		F-7	TI-C-6		29.08.75
Dämpfungsbuchsen eines unteren Lenkers an der Hinterachse ersetzen		F-1	TI-C-119		21.08.74
Manuelle Wagenstandshöhenregulierung (Niveaulift)		F-2	TI-C-122		21.08.74
Änderungen an der Hinterachse, ab Fgstnr. 51 000 001		F-3	TI-C-17		30.09.74
Nachträglicher Einbau einer manuellen Wagenstandshöhenregulierung		F-4	TI-C-79		23.01.75
Luftdruckangaben für Wagenstandshöhenregulierung	Korrektur zu TI-C-79, F-4	F-5	TI-C-148		11.08.75
Geänderte Hinterachswellen-Befestigung und Bremsträgerplatte		F-6	TI-C-25		13.10.75
Füllventil für manuelle Wagenstandshöhenregulierung		F-7	TI-C-88		31.03.76
Kardanwelle (ab Fgstnr. 61 280 100)		F-8	TI-C-161		05.08.76
Kardanwelle (bis Fgstnr. 61 280 099)		F-9	TI-C-40		13.01.77
Bremskraftverstärker, Funktionsprüfung		H-1	TI-C-77		06.05.74
Differenzdruckwarnschalter im Bremssystem (Schweden, Italien, Schweiz-Ausführungen)		H-2	TI-C-141		09.07.76
Bremssystem für KFZ in skandinavischen Ländern		H-1	TI-C-54		22.03.74
Bremsattel der Fa. Bendix (nur mit Dieselmotor, 21D)		H-2	TI-C-88		18.06.74

Rekord-D

Version 1.0 vom 31.3.2019

Bremsättel der Fa. Bendix (nur mit Dieselmotor, 21D)	Korrektur zu TI-C-88, H-2	H-3	TI-C-125		26.08.74
Bremsättel der Fa. Bendix (nur mit Dieselmotor, 21D) ab Fgstr. 6 003 286 wieder ATE		H-7	TI-C-61		19.01.76
Kühlmittel-Thermostat-Austausch alle 40.000Km bei CIH-Motoren		J-1	TI-C-3		16.10.73
Zusatz-Kraftstoffdüse (Zenith-Vergaser mit Umgemischsystem)		J-2	TI-C-24		12.11.73
Pleuelstangen (geändert) in CIH-Motoren	Ersetzt durch TI-C-52, J-4	J-3	TI-C-25		12.11.73
Pleuelstangen (geändert) in CIH-Motoren		J-4	TI-C-52		19.03.74
Delco-Remy-Lichtmaschine mit eingebautem Regler. Kontaktproblem		J-5	TI-C-66		08.04.74
Zündungsklopfen z.B. wg schlecht sitzendem Ölstab, Spritqualität, Fahrbedingungen	ohne Diesel	J-6	TI-C-78		17.05.74
Hoher Kraftstoffverbrauch (Motoren mit DIDTA-Vergaser)		J-8	TI-C-96		24.06.74
Motoröl- und Kraftstoffzusätze		J-9	TI-C-114		25.07.74
Änderungen an Ventildeckeldichtung und Ventildeckel (Blechausführung)		J-10	TI-C-126		26.08.74
Keilriemen für Wasserpumpe und Lichtmaschine (19E, 21D, 28S, 28HC-Motor)	Ersetzt durch TI-C-107, J-21	J-11	TI-C-26		14.10.74
Ventilschaftabdichtung (geändert bei Motoren 16S und 17S)		J-12	TI-C-37		29.10.74
Kurzschluss am Pluspol der Lichtmaschine		J-13	TI-C-62		13.12.74
Motoränderungen (4-Zylindermotoren)		J-14	TI-C-71		14.01.75
Verkoken der Zündkerzen und hoher Ölverbrauch (16S, 17S-Motoren)		J-15	TI-C-73		16.01.75
Öldruck im Leerlauf (alle OHV- und CIH-Motoren, außer V8)		J-16	TI-C-75		17.01.75
Montagehülse für Ventilschaftabdichtungen		J-18	TI-C-93		17.02.75
Geräusche bei Delco-Remy-Zündspulen (außer V8, Diesel, Bedford Blitz)		J-19	TI-C-101		06.03.75
Allgemeine Motor- und Fahrzeugdaten	siehe auch TI-C-71, J-14	J-20	TI-C-106		12.03.75
Keilriemen für Wasserpumpe und Lichtmaschine (19E, 21D, alle 6-Zylindermotoren)		J-21	TI-C-107		14.03.75
Unwucht durch Kühlerventilator		J-23	TI-C-112		17.03.75
Beschleuniger-Pumpenkolben, INAT-Vergaser (Motorabsterben beim Anfahren/Beschleunigen)		J-24	TI-C-122		21.04.75
Anschlusskabel „1“ an der Zündspule (neue Abdichtung)		J-25	TI-C-123		23.04.75
Stroboskoplampe für Zündungseinstellung anschließen (wenn falsch, kann Lichtmaschine zerstört werden)		J-1, J-26, B	TI-C-127		28.04.75
Thermostate (Warnung vor Nicht-Originalteilen)		J-28	TI-C-150		11.08.75
Reglerschäden an Drehstromlichtmaschinen (ohne angeschlossene Batterie)		J-30	TI-C-8		29.08.75
Kühlmittelthermostat (Drosselthermostat) alle mit OHV u. CIH-Motor, außer E- und Diesel		J-32	TI-C-34		30.10.75
Zylinderkopfschrauben, Spezial-Drehmomentschlüssel für OHV-Motor		J-33	TI-C-42		20.11.75
Vergaser, Schwedenausführung		J-53	TI-C-23		06.12.76
Spezialwerkzeug für Ventilspieleinstellung (Diesel)		J-6, J-40, B	TI-C-83		17.03.76
Zylinderkopf, Ventilführung (Diesel)		J-10-J-50, B	TI-C-147		21.07.76
Druckregler an der Einspritzpumpe Typen EP/VA (Diesel)		J-13, J-61, B	TI-C-76		09.05.77
Undichte Einspritzpumpe, Funktionsprüfung Schaltmagnet, Verdrehfeder erneuern (Diesel)		J-1	TI-C-18		29.10.73
Ölfilterelement sorgfältig einsetzen (Diesel)		J-2	TI-C-26		20.11.73

Rekord-D

Version 1.0 vom 31.3.2019

Ventile einstellen, Einspritzpumpe entlüften, Ölverbrauch (Diesel)		J-4	TI-C-57		29.03.74
Ventile einstellen, Ölverbrauch ab Motor-Nr. 21D-0047745 (Diesel)		J-5	TI-C-121		21.08.74
Änderung des Kühlsystems ab Motor-Nr. 21D-48930 (Diesel)		J-6	TI-C-35		28.10.74
Distanzring für hinteren Kurbelwellendichtring (Diesel)		J-7	TI-C-77		17.01.75
Geänderte Kolben mit Ringträger (Diesel)		J-8	TI-C-110		17.03.75
Diagnoseübersicht (Diesel)		J-9	TI-C-113		25.03.75
Änderung des Kühlsystems ab Fgstnr und ab mechanischem oder autom. Getriebe (Diesel)		J-13	TI-C-81		16.03.76
11Volt Vorglühanlage bei 2,0 Ltr. Motor (Diesel)		J-14	TI-C-82		16.03.76
Einspritzpumpe, Typ „VE“ ab Fgstnr. 61 151 810 (Diesel)		J-15	TI-C-106		26.04.76
Motor abstellen bei defekter Einspritzpumpe (Diesel)		J-16	TI-C-41		13.01.77
Einstellung Dosierventil der Einspritzpumpe (Typen EP/VE) bei KFZ mit automat. Getriebe (Diesel)		J-17	TI-C-74		09.05.77
Magnetventil und zentrale Verschlusschraube an Einspritzpumpe, Typen EP/VE (Diesel)		J-18	TI-C-75		09.05.77
Befestigung des Wandlergehäuses und der Ölpumpe	Automatik	K-1	TI-C-6		18.10.73
Wandlerbefestigung, neue selbstsichernde Schraube	Automatik	K-2	TI-C-21		09.11.73
Automatik-Getriebe „OH“ mit Kalibrierungscode „C5“ bis Getriebe Nr 748040 hartes 3-2 runterschalten	Automatik	K-2	76-T-2		04.11.75
Kupplungsseil ersetzen		K-3	TI-C-32		17.12.73
Kupplung einstellen		K-4	TI-C-47		04.02.74
Kupplungspedalweg		K-6	TI-C-109		15.07.74
Modulatormembran	Automatik	K-7	TI-C-3		11.09.74
Brechendes Tachoschraubenrad verhindern		K-8	TI-C-4		11.09.74
Ölstandsmessung beim Automatikgetriebe	Automatik	K-9	TI-C-20		01.10.74
Undichtigkeiten am Modulator	Automatik	K-10	TI-C-21		01.10.74
Spezienschlüssel für Modulator	Automatik	K-11	TI-C-31		24.10.74
Getriebeölstand korrigieren	Automatik	K-12	TI-C-41		11.11.74
Änderung, Zahnräder im Automatikgetriebe	Automatik	K-13	TI-C-59		09.12.74
Drehmomentwandler-Montage	Automatik	K-1, K-14, B	TI-C-65		19.12.74
Abstimmung der automatischen Getriebe auf die geänderten Motoren	Automatik	K-15	TI-C-131		15.05.75
Getriebeölpumpe (Entlüftungsventil ist entfallen) ab Getr.Nr. 624 916	Automatik	K-2, K-17, B	TI-C-143		14.07.75
Ölwannenbefestigungsschrauben (Automatikgetriebe)	Automatik	K-3, K-19, B	TI-C-26		13.10.75
Durchrutschen beim Wechsel der Fahrstufen 1-2, bzw. 1-2-3	Automatik	K-20	TI-C-31		27.10.75
Einbau von „OT“-Getrieben an Stelle von „OG“-Getrieben	Automatik	K-22	TI-C-46		01.12.75
Modulatorfunktion und – prüfung	Automatik	K-4, K-22, B	TI-C-98		06.04.76
Ablagebrett für Automatikgetriebe	Automatik	K-5, K-26, B	TI-C-117		13.05.76
Ablagebrett für Getriebeteile	Automatik	K-6, K-27, B	TI-C-118		13.05.76
Zwischenplatte (im Automatikgetriebe)	Automatik	K-7, K-28, B	TI-C-119		14.05.76

Rekord-D

Version 1.0 vom 31.3.2019

Getriebeübersicht	Automatik	K-8, K-29, B	TI-C-131		14.06.76
Zentrierstück für Drehmomentwandler	Automatik Ersetzt durch TI-C-165, K-33	K-31	TI-C-151		23.07.76
Zentrierstück für Drehmomentwandler	Automatik	K-33	TI-C-165		17.08.76
Regler zusammenbauen	Automatik	K-9, K-34, B	TI-C-166		17.08.76
Radialspiel der Ölpumpenzahnräder (Getriebe)	Automatik	K-35	TI-C-172		27.08.76
Spezialwerkzeuge für autom. Getriebe	Automatik	K-110, K-37, B	TI-C-54		07.03.77
Dichtung für Regler des automatischen Getriebes	Automatik	K-11, K-40, B	TI-C-62		29.03.77
Spezialöl für Automatik-Getriebe	Automatik	K-12, K-41, B	TI-C-69		20.04.77
Änderung der Wandlerbefestigung	Automatik	K-46	TI-C-9		17.11.77
Wegfall des Buchsen-Ersatzes bei Automatikgetriebe	Automatik	K-47	TI-C-36		08.05.78
Getriebe-Kalibrierung von R2 auf R3 ändern	Automatik	K-1	TI-C-23		07.10.74
Mangelhafte Schaltweise im Teillastbereich	Automatik-Diesel	K-1	74-T-3		13.11.73
Beseitigung von mahlenden, heulenden Geräuschen		K-2	74-T-8		02.05.74
Pedalachse für Kupplungs- und Bremspedal		K-2	TI-C-33		25.10.74
Unterdruck (Modulator)-leitung (Diesel)	Automatik	K-4	TI-C-142		30.06.75
Typ und Schaltpunkte des Automatikgetriebes ab Modelljahr 1976	Automatik	K-6	TI-C-36		31.10.75
Kraftstoff Hin- und Rückleitung (Diesel)		L-2	TI-C-130		15.05.75
Lenkspindelklappen im Lager		M-1	TI-C-48		14.02.74
Lenkrad-Abzieher für Sportlenkrad		M-2	TI-C-58		29.03.74
4-Speichen-Sportlenkrad (elektrische Störungen)		M-5	TI-C-11		03.09.75
Umstellung der Servopumpe		M-6	TI-C-84		17.03.76
Umstellung der mittleren Spurstange		M-2	TI-C-56		16.01.76
Mehrfachstecker (Rundstecker) für Instrumententafel		N-1	TI-C-4		18.10.73
Tick-Geräusche im Tachometer		N-1	74-T-4		13.03.74
Tankuhr Abweisen der Gewährleistung		N-2	TI-C-71		09.04.74
Eingedrückter Zigarettenanzünder		N-2	74-T-5		13.03.74
Änderung, Blinkgeber		N-3	TI-C-94		24.06.74
Blinker, 5-A-Sicherung brennt durch		N-4	TI-C-45		15.11.74
Kabelsätze, Änderung		N-5	TI-C-4		27.08.75
Öldruckschalter aus- und einbauen, verbogene Anschlussstecker		N-6	TI-C-21		23.09.75
Glühlampen		N-6, N-7, B	TI-C-66		13.04.77
Schaltpläne: Rekord Diesel ab 1975, Diesel ab 1977, Rekord ab 1975 und ab 1977		N-1	TI-C-13		27.09.74
Tankuhr, veränderte Verkabelung		N-2	TI-C-27		14.10.74
Elektromagnetische Kofferraumentriegelung nachträglich einbauen		N-3	TI-C-52		20.11.74
Scheibenwischer-Intervallschalter nachträglich einbauen		N-4	TI-C-102		06.03.75

Rekord-D

Version 1.0 vom 31.3.2019

Instrumentenleuchenschalter bei Wegfall mit 19N-Motor nachrüsten		N-5	TI-C-103		12.03.75
Verlegung der Tachowelle		N-6	TI-C-35		31.10.75
Sicherungskasten, Erweiterung		N-7	TI-C-78		08.03.76
Scheinwerfer- und Scheiben-Wisch-Waschanlage, Einbau und Einstellungen		N-8	TI-C-80		15.03.76
Verlegung des Batterie-Pluskabels		N-9	TI-C-11		28.10.76
Radiostörungen durch Sitzheizung		N-10	TI-C-45		17.01.77
Kleinstkindersitz (bis 9 Kg) einbauen	Ersetzt durch TI-C-138, R-6	R-1	TI-C-49		20.02.74
Kindersitz einbauen	Ersetzt durch TI-C-139, R-7	R-2	TI-C-50		20.02.74
Halter für Verbandkasten einbauen		R-3	TI-C-62		04.04.74
Nachträglicher Radioeinbau Schachtgrößen-Änderung		R-4	TI-C-116		21.08.74
Radio-Entstörung, Auffüstung getroffener Maßnahmen		R-5	TI-C-123		26.08.74
Kleinstkindersitz (bis 9 Kg) einbauen		R-6	TI-C-138		28.05.75
Kindersitz einbauen		R-7	TI-C-139		28.05.75
Ölwannenschutz einbauen (ohne Diesel)		R-1	TI-C-12		22.10.73
Nebelscheinwerfer einbauen		R-4	TI-C-92		15.02.75
Innenverstellbarer Außenspiegel montieren		R-5	TI-C-123		19.05.76
Elektrik für Anhängerkupplung einbauen		R-6	TI-C-18		11.11.76

Commodore-B

Version 1.0 vom 31.3.2019

Thema	Kommentar	Gruppe	Nr.	Farbe	Datum
Vordertüren einpassen (geschweißte Türscharniere)	ersetzt durch TI-C-112	A-1	TI-C-16		26.10.73
Türverkleidung außen (Türhaut) ersetzen		A-2	TI-C-22		12.11.73
Opel-Sicherheitsinspektionsprogramm (Räder, Öle, Drehmomente, Intervalle usw.)		A-3	TI-C-28		30.11.73
Neue Arbeitsanweisungen für Arbeitskatalog KTA-1102 (nur Ankündigung)		A-4	TI-C-39		17.01.74
Reifen- Batteriebehandlung bei längerer Standzeit		A-5	TI-C-55		21.03.74
Teilersatz Heckblech oder Seitenteile		A-6	TI-C-61		02.04.74
Arbeitswerte für Teilersatz von Heckblech oder Seitenteil		A-7	TI-C-82		03.06.74
Konservierung des Motorraums		A-9	TI-C-84		04.06.74
Selbstsichernde Muttern: Hinweis zum zwingenden Ersetzen nach dem Lösen		A-11	TI-C-120		21.08.74
Pflege des Fahrzeug-Unterbodens		A-12	TI-C-9		23.09.74
Kotflügel vorne links/rechts ersetzen		A-13	TI-C-16		30.09.74
Rostbeseitigung im Bereich von Karosserie und Chassis		A-1, A-15	TI-C-40		31.10.74
Karosserie-Undichtigkeiten	durch 75-T-6, Gruppe A-1 ersetzt	A-14	TI-C-28		23.10.74
Opel-Sicherheitsinspektionsprogramm (Korrektur Automatik-Getriebeölwannenschrauben) ab Nr. 6 71 521	Getriebe: Ergänzungs-Info zu A-3 (TI-C-28)	A-2, A-16	TI-C-64		13.12.74
Änderungen in den Betriebsanleitungen und Scheckheften		A-3, A-17	TI-C-67		19.12.74
Ergänzung der Gruppennummern der Technischen Informationen um Bedford-Blitz-Infos		A-4, A-18	TI-C-68		19.12.74
Nachtrag der Arbeitswerte für vorherig durchgeführte Arbeitsänderungen in den technischen Infos		A-19	TI-C-69		19.12.74
Entwachsen von KFZ mit aufgeklebten Zierstreifen		A-21	TI-C-74		16.01.75
Umstellung der Maßeinheiten (z.B. „bar“ in „kPa“)		A-5, A-22	TI-C-81		31.01.75
Pflege des Fahrzeug-Unterbodens		A-23	TI-C-91		15.02.75
Auslieferungsinpektion: Änderungen durch neue Motoren (6- und 8-Zylinder)		A-25	TI-C-109		17.03.75
Darstellung der Fahrgerstellnummer, Zuordnung zu Fertigungsort		A-26	TI-C-111		17.03.75
Änderungen an Betriebsanleitungen und Scheckheften		A-27	TI-C-124		23.04.75
Zulässige Anhänge- und Dachlasten		A-28	TI-C-134		20.05.75
Stützlast-Erhöhung von 50Kg auf 75 Kg		A-29	TI-C-136		22.05.75
Reinigung des Motorraumes		A-30	TI-C-140		20.06.75
Vordertüren einpassen (geschweißte Türscharniere)	Ergänzung zu TI-C-16, A-1	A-31	TI-C-27		14.10.75
Änderungen an Betriebsanleitungen und Scheckheften		A-6, A-32	TI-C-38		04.11.75
Untere Heckschürze ersetzen		A-3	TI-C-23		12.11.73
Seitenteil ersetzen		A-4	TI-C-31		17.12.73
Motorhaubenscharnier reparieren		A-8	TI-C-6		12.09.74
Roh-Karosserie		A-9	TI-C-30		24.10.74
Roh-Karosserie	Änderung/Korrektur	A-10	TI-C-63		13.12.74

Commodore-B

Version 1.0 vom 31.3.2019

Geräuschisolatoren an der Karosserie		A-11	TI-C-104		12.03.75
vierteilige- Motorhaubendämmung		A-13	TI-C-45		01.12.75
Einteilige-Motorhaubendämmung (Ersatz für 4-teilig)		A-14	TI-C-55		16.01.76
Neuer Verdüner für KH-Lacke (nicht für PKW mit Acryllack)		B-1	TI-C-91		21.06.74
Dachlackierung ohne Ausbau von Front- und Heckscheibe		B-2	TI-C-115		25.07.74
Einheitsverdünner für Luft- und Ofentrocknung (ohne Acryllack)		B-1, B-5	TI-C-120		18.04.75
Einheitsverdünner für Luft- und Ofentrocknung (ohne Acryllack)	Ersetzt TI-C-120, B-1,B-5	B-2, B-6	TI-C-132		20.05.75
Sterngriff der stufenlosen Sitzrückenverstellung ersetzen		C-1	TI-C-13		23.10.73
Hinweise zur Reparatur des Armaturenbretts		C-2	TI-C-14		24.10.73
Schraubenänderung für die Sicherheitsgurte (von metrisch auf Zoll)		C-3	TI-C-36		14.01.74
„Defekter 3-Punkt-Automatikgurt“ - Abhilfe, Fehlersuche		C-4	TI-C-80		28.05.74
„Defekter 3-Punkt-Automatikgurt“ - Abhilfe, Fehlersuche		C-6	TI-C-110		15.07.74
Einbau von Einhand-Sicherheitsgurten (Statigurte)		C-7	TI-C-10		24.09.74
Einbau von Einhand-Sicherheitsgurten (Statigurte) bis Bauj. Juli 1973		C-8	TI-C-11		24.09.74
Windschutzscheibe ersetzen		C-10	TI-C-121		21.04.75
Kennzeichen-Befestigung		C-11	TI-C-137		26.05.75
Rostbeseitigung an der Innenseite der Stoßstangen		C-12	TI-C-7		29.08.75
Rostbeseitigung an der Innenseite der Stoßstangen	Ersetzt TI-C-7, C-9	C-13	TI-C-15		10.09.75
3-Punkt-Automatikgurt, hinten einbauen		C-16	TI-C-72		02.03.76
Stahlschiebedach, neue Schrauben		C-1	TI-C-68		08.04.74
Führungskeil für Türfenster (Fenster lässt sich zu weit hochkurbeln) (Nur Coupé)		C1	74-T-7		14.03.74
3-Punkt-Automatikgurt vorne nachträglich einbauen (ab Modell '74, Coupé) ab Fgstr. 5 824 878		C-2	TI-C-106		26.06.74
3-Punkt-Automatikgurt vorne nachträglich einbauen (4-türig, ab Fgstr. 5 824 878)		C-3	TI-C-107		26.06.74
Zugluft durch Tür-Innengriff (besonders bei KFZ mit Schiebedach)		C-4	TI-C-29		24.10.74
Türschließbolzen ersetzen (Coupé)		C-6	TI-C-145		14.07.75
Geänderter Konsoleneinsatz bei Schaltgetriebe (Mittelschaltung, Lenkradschaltung)		C-8	TI-C-102		07.04.76
Vorsersitzheizung nachträglich einbauen		D-1	TI-C-76		23.02.76
Radschläuche ersetzen		E-1	TI-C-8		18.10.73
Verwendung von M+S-Reifen (ohne Spikes)		E-2	TI-C-19		09.11.73
Ronal-Alus 6Jx14	Ersetzt durch TI-C-12, E-9	E-3	TI-C-51		13.03.74
Radkappe und Radzierringe		E-4	TI-C-105		24.06.74
Verwendung von Reifen verschiedener Bauart		E-5	TI-C-112		19.07.74
Stoßdämpfer, vorn (geänderte Markierung)		E-7	TI-C-95		24.02.75
Drehmoment für Hutmuttern für Alus 6Jx13 und 6Jx14		E-8	TI-C-5		29.08.75
Alu-Felgen 6Jx14 (Änderung der Felgen)		E-9	TI-C-12		03.09.75

Commodore-B

Version 1.0 vom 31.3.2019

Reifen-Luftdrücke		E-2	TI-C-64		04.04.74
Hinterer Längsträger, links	Ersetzt durch TI-C-76, E-5	E-3	TI-C-18		30.09.74
Änderungen an der Vorderachse ab Fgstnr. 51 000 105		E-4	TI-C-56		25.11.74
Hinterer Längsträger, links		E-5	TI-C-76		17.01.75
Teilersatz Vorderrahmen-Längsträger mit Querträger		E-6	TI-C-147		14.07.75
Verstärkung Traggelenkzapfen ab Fgstnr. ca. 61 161 024		E-8	TI-C-111		28.04.76
Abzieher für Kegelrollenlager am Differenzial		F-1	TI-C-45		22.01.74
Gummilaschenkupplung der Kardanwelle ersetzen		F-3	TI-C-22		02.10.74
Gummilaschenkupplung der Kardanwelle ersetzen	Korrektur zu TI-C-45, F-1	F-4	TI-C-24		07.10.74
Stoßdämpfer, hinten (neue Markierung)		F-6	TI-C-96		24.02.75
Öle für Hinterachs-Differenzial		F-7	TI-C-6		29.08.75
Dämpfungsbuchsen eines unteren Lenkers an der Hinterachse ersetzen		F-1	TI-C-119		21.08.74
Manuelle Wagenstandshöhenregulierung (Niveaulift)		F-2	TI-C-122		21.08.74
Änderungen an der Hinterachse, ab Fgstnr. 51 000 105		F-3	TI-C-17		30.09.74
Nachträglicher Einbau einer manuellen Wagenstandshöhenregulierung		F-4	TI-C-79		23.01.75
Luftdruckangaben für Wagenstandshöhenregulierung	Korrektur zu TI-C-79, F-4	F-5	TI-C-148		11.08.75
Geänderte Hinterachswellen-Befestigung und Bremsträgerplatte		F-6	TI-C-25		13.10.75
Füllventil für manuelle Wagenstandshöhenregulierung		F-7	TI-C-88		31.03.76
Bremskraftverstärker, Funktionsprüfung		H-1	TI-C-77		06.05.74
Differenzdruckwarnschalter im Bremssystem (Schweden, Italien, Schweiz-Ausführungen)		H-2	TI-C-141		09.07.76
Bremssystem für KFZ in skandinavischen Ländern		H-1	TI-C-54		22.03.74
Handbremse, Scheibenbremse hinten bei „GS“ und „GS/E“ ab Fgstnr. 51 000 105		H-4	TI-C-25		14.10.74
Scheibenbremsbeläge hinten, Quitschen		H-5	TI-C-58		09.12.74
Scheibenbremsbeläge mit Reibschicht		H-6	TI-C-126		28.04.75
Kühlmittel-Thermostat-Austausch alle 40.000Km bei CIH-Motoren		J-1	TI-C-3		16.10.73
Zusatz-Kraftstoffdüse (Zenith-Vergaser mit Umgemischsystem)		J-2	TI-C-24		12.11.73
Pleuelstangen (geändert) in CIH-Motoren		J-3	TI-C-25		12.11.73
Pleuelstangen (geändert) in CIH-Motoren		J-4	TI-C-52		19.03.74
Delco-Remy-Lichtmaschine mit eingebautem Regler. Kontaktproblem		J-5	TI-C-66		08.04.74
Zündungsklopfen z.B. wg schlecht sitzendem Ölstab, Spritqualität, Fahrbedingungen		J-6	TI-C-78		17.05.74
Zenith-Vergaser (Absterben bei Ampelstopp mit kaltem 28H-Motor)		J-7	TI-C-86		05.06.74
Motoröl- und Kraftstoffzusätze		J-9	TI-C-114		25.07.74
Änderungen an Ventildeckeldichtung und Ventildeckel (Blechausführung)		J-10	TI-C-126		26.08.74
Keilriemen für Wasserpumpe und Lichtmaschine (19E, 21D, 28S, 28HC-Motor)		J-11	TI-C-26		14.10.74
Öldruck im Leerlauf (alle OHV- und CIH-Motoren, außer V8)		J-16	TI-C-75		17.01.75

Commodore-B

Version 1.0 vom 31.3.2019

Geräusche bei Delco-Remy-Zündspulen (außer V8, Diesel, Bedford Blitz)		J-19	TI-C-101		06.03.75
Keilriemen für Wasserpumpe und Lichtmaschine (19E, 21D, alle 6-Zylindermotoren)		J-21	TI-C-107		14.03.75
Motoränderungen (6/8-Zylinder)		J-22	TI-C-108		14.03.75
Unwucht durch Kühlerventilator		J-23	TI-C-112		17.03.75
Beschleuniger-Pumpenkolben, INAT-Vergaser (Motorabsterben beim Anfahren/Beschleunigen)		J-24	TI-C-122		21.04.75
Anschlusskabel „1“ an der Zündspule (neue Abdichtung)		J-25	TI-C-123		23.04.75
Stroboskoplampe für Zündungseinstellung anschließen (wenn falsch, kann Lichtmaschine zerstört werden)		J-1, J-26, B	TI-C-127		28.04.75
Thermostate (Warnung vor Nicht-Originalteilen)		J-28	TI-C-150		11.08.75
Reglerschäden an Drehstromlichtmaschinen (ohne angeschlossene Batterie)		J-30	TI-C-8		29.08.75
Motordaten 6-Zylinder-CIH-Motoren	Ergänzung zu TI-C-108, J-22	J-31	TI-C-33		30.10.75
Kühlmittelthermostat (Drosselthermostat) alle mit OHV u. CIH-Motor, außer E- und Diesel		J-32	TI-C-34		30.10.75
Kurzes, ruckartiges Aussetzen des Motors im oberen Drehzahlbereich		J-1	74-T-6		13.03.74
Änderungen am Zenith-Vergaser (28SC-Motor) ab Fgstr. 5 814 845		J-3	TI-C-42		18.01.74
Befestigung des Wandlergehäuses und der Ölpumpe	Automatik	K-1	TI-C-6		18.10.73
Automatik-Getriebe „OQ“ mit Kalibrierungscode „Q4“ bis Getriebe OQ 683 180, Com. „GS“ hartes 3-2 runterschalten	Automatik	K-1	75-T-4		09.12.74
Wandlerbefestigung, neue selbstsichernde Schraube	Automatik	K-2	TI-C-21		09.11.73
Kupplungsseil ersetzen		K-3	TI-C-32		17.12.73
Kupplung einstellen		K-4	TI-C-47		04.02.74
Kupplungspedalweg		K-6	TI-C-109		15.07.74
Modulatormembran	Automatik	K-7	TI-C-3		11.09.74
Brechendes Tachoschraubenrad verhindern		K-8	TI-C-4		11.09.74
Ölstandsmessung beim Automatikgetriebe	Automatik	K-9	TI-C-20		01.10.74
Undichtigkeiten am Modulator	Automatik	K-10	TI-C-21		01.10.74
Spezialschlüssel für Modulator	Automatik	K-11	TI-C-31		24.10.74
Getriebeölstand korrigieren	Automatik	K-12	TI-C-41		11.11.74
Änderung, Zahnräder im Automatikgetriebe	Automatik	K-13	TI-C-59		09.12.74
Drehmomentwandler-Montage	Automatik	K-1, K-14, B	TI-C-65		19.12.74
Abstimmung der automatischen Getriebe auf die geänderten Motoren	Automatik	K-15	TI-C-131		15.05.75
Getriebeölpumpe (Entlüftungsventil ist entfallen) ab Getr.Nr. 624 916	Automatik	K-2, K-17, B	TI-C-143		14.07.75
Ölwannenbefestigungsschrauben (Automatikgetriebe)	Automatik	K-3, K-19, B	TI-C-26		13.10.75
Durchrutschen beim Wechsel der Fahrstufen 1-2, bzw. 1-2-3	Automatik	K-20	TI-C-31		27.10.75
10° Drehmomentwandler 28HC/EC, Änderung	Automatik	K-21	TI-C-44		01.12.75
Modulatorfunktion und – prüfung	Automatik	K-4, K-22, B	TI-C-98		06.04.76
Ablagebrett für Automatikgetriebe	Automatik	K-5, K-26, B	TI-C-117		13.05.76

Commodore-B

Version 1.0 vom 31.3.2019

Ablagebrett für Getriebeteile	Automatik	K-6, K-27, B	TI-C-118		13.05.76
Zwischenplatte (im Automatikgetriebe)	Automatik	K-7, K-28, B	TI-C-119		14.05.76
Getriebeübersicht	Automatik	K-8, K-29, B	TI-C-131		14.06.76
Zentrierstück für Drehmomentwandler	Automatik Ersetzt durch TI-C-165, K-33	K-31	TI-C-151		23.07.76
Zentrierstück für Drehmomentwandler	Automatik	K-33	TI-C-165		17.08.76
Regler zusammenbauen	Automatik	K-9, K-34, B	TI-C-166		17.08.76
Radialspiel der Ölpumpenzahnräder (Getriebe)	Automatik	K-35	TI-C-172		27.08.76
Spezialwerkzeuge für autom. Getriebe	Automatik	K-110, K-37, B	TI-C-54		07.03.77
Kalibrierungs-Umbausätze für automatische Getriebe	Automatik	K- 38	TI-C-55		07.03.77
Kalibrierungs-Umbausätze für automatische Getriebe, Ergänzung	Automatik	K-39	TI-C-60		23.03.77
Dichtung für Regler des automatischen Getriebes	Automatik	K-11, K-40, B	TI-C-62		29.03.77
Spezialöl für Automatik-Getriebe	Automatik	K-12, K-41, B	TI-C-69		20.04.77
Änderung der Wandlerbefestigung	Automatik	K-46	TI-C-9		17.11.77
Wegfall des Buchsen-Ersatzes bei Automatikgetriebe	Automatik	K-47	TI-C-36		08.05.78
Automatisches Getriebe aus- einbauen	Automatik	K-3	TI-C-57		29.11.74
Schaltpunkte des Automatikgetriebes (Kalibrierung B4, bzw. Q6)	Automatik	K-5	TI-C-32		27.10.75
Kalibrierung des Getriebes „OP“ (25S-Motor)	Automatik	K-7	TI-C-78		01.06.77
Auspuffanlage, einflutig ab Fgstnr 51 096 299		L-1	TI-C-88		06.02.75
Lenkspindelklappen im Lager		M-1	TI-C-48		14.02.74
Lenkrad-Abzieher für Sportlenkrad		M-2	TI-C-58		29.03.74
Ölpumpe der Servolenkung (Änderung)		M-4	TI-C-118		21.08.74
4-Speichen-Sportlenkrad (elektrische Störungen)		M-5	TI-C-11		03.09.75
Umstellung der Servopumpe		M-6	TI-C-84		17.03.76
Umstellung der mittleren Spurstange		M-2	TI-C-56		16.01.76
Wegfall des Lenkungsämpfers		M-9	TI-C-43		18.01.74
Mehrfachstecker (Rundstecker) für Instrumententafel		N-1	TI-C-4		18.10.73
Tick-Geräusche im Tachometer		N-1	74-T-4		13.03.74
Tankuhr Abweisen der Gewährleistung		N-2	TI-C-71		09.04.74
Eingedrückter Zigarettenanzünder		N-2	74-T-5		13.03.74
Änderung, Blinkgeber		N-3	TI-C-94		24.06.74
Blinker, 5-A-Sicherung brennt durch		N-4	TI-C-45		15.11.74
Kabelsätze, Änderung		N-5	TI-C-4		27.08.75
Öldruckschalter aus- und einbauen, verbogene Anschlussstecker		N-6	TI-C-21		23.09.75
Glühlampen		N-6, N-7, B	TI-C-66		13.04.77

Commodore-B

Version 1.0 vom 31.3.2019

Schaltpläne: Commodore (außer „GS“ und „GS/E“) ab 1975, GS und GS/E ab 1975, Commo mit 28HC und 28EC-Motor ab 1977		N-1	TI-C-13		27.09.74
Tankuhr, veränderte Verkabelung		N-2	TI-C-27		14.10.74
Elektromagnetische Kofferraumentriegelung nachträglich einbauen		N-3	TI-C-52		20.11.74
Scheibenwischer-Intervallschalter nachträglich einbauen		N-4	TI-C-102		06.03.75
Sicherungskasten, Erweiterung		N-7	TI-C-78		08.03.76
Scheinwerfer- und Scheiben-Wisch-Waschanlage, Einbau und Einstellungen		N-8	TI-C-80		15.03.76
Kleinstkindersitz (bis 9 Kg) einbauen	Ersetzt durch TI-C-138, R-6	R-1	TI-C-49		20.02.74
Kindersitz einbauen	Ersetzt durch TI-C-139, R-7	R-2	TI-C-50		20.02.74
Halter für Verbandkasten einbauen		R-3	TI-C-62		04.04.74
Nachträglicher Radioeinbau Schachtgrößen-Änderung		R-4	TI-C-116		21.08.74
Radio-Entstörung, Auflistung getroffener Maßnahmen		R-5	TI-C-123		26.08.74
Kleinstkindersitz (bis 9 Kg) einbauen		R-6	TI-C-138		28.05.75
Kindersitz einbauen		R-7	TI-C-139		28.05.75
Nebelscheinwerfer einbauen		R-4	TI-C-92		15.02.75
Innenverstellbarer Außenspiegel montieren		R-5	TI-C-123		19.05.76
Elektrik für Anhängerkupplung einbauen		R-6	TI-C-18		11.11.76

KAD

Version 1.0 vom 31.3.2019

Thema	Kommentar	Gruppe	Nr.	Farbe	Datum
Vordertüren einpassen (geschweißte Türscharniere)	ersetzt durch TI-C-112	A-1	TI-C-16		26.10.73
Türverkleidung außen (Türhaut) ersetzen		A-2	TI-C-22		12.11.73
Opel-Sicherheitsinspektionsprogramm (Räder, Öle, Drehmomente, Intervalle usw.)		A-3	TI-C-28		30.11.73
Neue Arbeitsanweisungen für Arbeitskatalog KTA-1102 (nur Ankündigung)		A-4	TI-C-39		17.01.74
Reifen- Batteriebehandlung bei längerer Standzeit		A-5	TI-C-55		21.03.74
Teilersatz Heckblech oder Seitenteile		A-6	TI-C-61		02.04.74
Arbeitswerte für Teilersatz von Heckblech oder Seitenteil		A-7	TI-C-82		03.06.74
Konservierung des Motorraums		A-9	TI-C-84		04.06.74
Haubenschluss (Schließplatte ersetzen)	KAD-A/B	A-10	TI-C-98		24.06.74
Selbstsichernde Muttern: Hinweis zum zwingenden Ersetzen nach dem Lösen		A-11	TI-C-120		21.08.74
Pflege des Fahrzeug-Unterbodens		A-12	TI-C-9		23.09.74
Rostbeseitigung im Bereich von Karosserie und Chassis		A-1, A-15	TI-C-40		31.10.74
Karosserie-Undichtigkeiten	durch 75-T-6, Gruppe A-1 ersetzt. nicht für KAD-B	A-14	TI-C-28		23.10.74
Opel-Sicherheitsinspektionsprogramm (Korrektur Automatik-Getriebeölvannenschrauben) ab Nr. 6 71 521	Getriebe: Ergänzungs-Info zu A-3 (TI-C-28)	A-2, A-16	TI-C-64		13.12.74
Änderungen in den Betriebsanleitungen und Scheckheften		A-3, A-17	TI-C-67		19.12.74
Ergänzung der Gruppennummern der Technischen Informationen um Bedford-Blitz-Infos		A-4, A-18	TI-C-68		19.12.74
Nachtrag der Arbeitswerte für vorherig durchgeführte Arbeitsänderungen in den technischen Infos		A-19	TI-C-69		19.12.74
Entwachsen von KFZ mit aufgeklebten Zierstreifen		A-21	TI-C-74		16.01.75
Umstellung der Maßeinheiten (z.B. „bar“ in „kPa“)		A-5, A-22	TI-C-81		31.01.75
Pflege des Fahrzeug-Unterbodens		A-23	TI-C-91		15.02.75
Auslieferungsinpektion: Änderungen durch neue Motoren (6- und 8-Zylinder)		A-25	TI-C-109		17.03.75
Darstellung der Fahrgestellnummer, Zuordnung zu Fertigungsort		A-26	TI-C-111		17.03.75
Änderungen an Betriebsanleitungen und Scheckheften		A-27	TI-C-124		23.04.75
Zulässige Anhäng- und Dachlasten		A-28	TI-C-134		20.05.75
Stützlast-Erhöhung von 50Kg auf 75 Kg		A-29	TI-C-136		22.05.75
Reinigung des Motorraumes		A-30	TI-C-140		20.06.75
Vordertüren einpassen (geschweißte Türscharniere)	Ergänzung zu TI-C-16, A-1	A-31	TI-C-27		14.10.75
Änderungen an Betriebsanleitungen und Scheckheften		A-6, A-32	TI-C-38		04.11.75
Neuer Verdünner für KH-Lacke (nicht für PKW mit Acryllack)		B-1	TI-C-91		21.06.74
Dachlackierung ohne Ausbau von Front- und Heckscheibe		B-2	TI-C-115		25.07.74
Einheitsverdünner für Luft- und Ofentrocknung (ohne Acryllack)		B-1, B-5	TI-C-120		18.04.75
Einheitsverdünner für Luft- und Ofentrocknung (ohne Acryllack)	Ersetzt TI-C-120, B-1, B-5	B-2, B-6	TI-C-132		20.05.75
Sterngriff der stufenlosen Sitzrückenverstellung ersetzen		C-1	TI-C-13		23.10.73

Hinweise zur Reparatur des Armaturenbretts		C-2	TI-C-14		24.10.73
Schraubenänderung für die Sicherheitsgurte (von metrisch auf Zoll)		C-3	TI-C-36		14.01.74
„Defekter 3-Punkt-Automatikgurt“ - Abhilfe, Fehlersuche		C-6	TI-C-110		15.07.74
Einbau von Einhand-Sicherheitsgurten (Statigurte) bis Bauj. Juli 1973		C-8	TI-C-11		24.09.74
Kennzeichen-Befestigung		C-11	TI-C-137		26.05.75
Rostbeseitigung an der Innenseite der Stoßstangen		C-12	TI-C-7		29.08.75
Rostbeseitigung an der Innenseite der Stoßstangen	Ersetzt TI-C-7, C-9	C-13	TI-C-15		10.09.75
3-Punkt-Automatikgurt, hinten einbauen		C-16	TI-C-72		02.03.76
Radschläuche ersetzen		E-1	TI-C-8		18.10.73
Verwendung von M+S-Reifen (ohne Spikes)		E-2	TI-C-19		09.11.73
Ronal-Alus 6Jx14	Ersetzt durch TI-C-12, E-9	E-3	TI-C-51		13.03.74
Radkappe und Radzierringe		E-4	TI-C-105		24.06.74
Verwendung von Reifen verschiedener Bauart		E-5	TI-C-112		19.07.74
Stoßdämpfer, vorn (geänderte Markierung)		E-7	TI-C-95		24.02.75
Drehmoment für Hutmuttern für Alus 6Jx13 und 6Jx14		E-8	TI-C-5		29.08.75
Alu-Felgen 6Jx14 (Änderung der Felgen)		E-9	TI-C-12		03.09.75
Abzieher für Kegelrollenlager am Differenzial		F-1	TI-C-45		22.01.74
Gummilaschenkupplung der Kardanwelle ersetzen (außer V8)		F-3	TI-C-22		02.10.74
Gummilaschenkupplung der Kardanwelle ersetzen (außer V8)	Korrektur zu TI-C-45, F-1	F-4	TI-C-24		07.10.74
Stoßdämpfer, hinten (neue Markierung)		F-6	TI-C-96		24.02.75
Öle für Hinterachs-Differenzial		F-7	TI-C-6		29.08.75
Bremskraftverstärker, Funktionsprüfung		H-1	TI-C-77		06.05.74
Differenzdruckwarnschalter im Bremssystem (Schweden, Italien, Schweiz-Ausführungen)		H-2	TI-C-141		09.07.76
Kühlmittel-Thermostat-Austausch alle 40.000Km	alle CIH-Motoren	J-1	TI-C-3		16.10.73
Zusatz-Kraftstoffdüse (Zenith-Vergaser mit Umgemischsystem)		J-2	TI-C-24		12.11.73
Pleuelstangen (geändert) in CIH-Motoren		J-3	TI-C-25		12.11.73
Pleuelstangen (geändert) in CIH-Motoren		J-4	TI-C-52		19.03.74
Zündungsklopfen z.B. wg schlecht sitzendem Ölstab, Spritqualität, Fahrbedingungen		J-6	TI-C-78		17.05.74
Zenith-Vergaser (Absterben bei Ampelstopp mit kaltem 28H-Motor)		J-7	TI-C-86		05.06.74
Motoröl- und Kraftstoffzusätze		J-9	TI-C-114		25.07.74
Keilriemen für Wasserpumpe und Lichtmaschine (19E, 21D, 28S, 28HC-Motor)		J-11	TI-C-26		14.10.74
Öldruck im Leerlauf (alle OHV- und CIH-Motoren, außer V8)		J-16	TI-C-75		17.01.75
Geräusche bei Delco-Remy-Zündspulen (außer V8, Diesel, Bedford Blitz)		J-19	TI-C-101		06.03.75
Keilriemen für Wasserpumpe und Lichtmaschine (19E, 21D, alle 6-Zylindermotoren)		J-21	TI-C-107		14.03.75
Motoränderungen (6/8-Zylinder)		J-22	TI-C-108		14.03.75

Beschleuniger-Pumpenkolben, INAT-Vergaser (Motorabsterben beim Anfahren/Beschleunigen)		J-24	TI-C-122		21.04.75
Anschlusskabel „1“ an der Zündspule (neue Abdichtung)		J-25	TI-C-123		23.04.75
Stroboskoplampe für Zündungseinstellung anschließen (wenn falsch, kann Lichtmaschine zerstört werden)		J-1, J-26, B	TI-C-127		28.04.75
Thermostate (Warnung vor Nicht-Originalteilen)		J-28	TI-C-150		11.08.75
Reglerschäden an Drehstromlichtmaschinen (ohne angeschlossene Batterie)		J-30	TI-C-8		29.08.75
Motordaten 6-Zylinder-CIH-Motoren	Ergänzung zu TI-C-108, J-22	J-31	TI-C-33		30.10.75
Kühlmittelthermostat (Drosselthermostat) alle mit OHV u. CIH-Motor, außer E- und Diesel		J-32	TI-C-34		30.10.75
Befestigung des Wandlergehäuses und der Ölpumpe	Automatik	K-1	TI-C-6		18.10.73
Automatik-Getriebe „OQ“ mit Kalibrierungscode „Q4“ bis Getriebe OQ 683 180, mit 2,8Ltr.-Motor hartes 3-2 runterschalten	Automatik	K-1	75-T-4		09.12.74
Wandlerbefestigung, neue selbstsichernde Schraube	Automatik	K-2	TI-C-21		09.11.73
Modulatormembran	Automatik	K-7	TI-C-3		11.09.74
Brechendes Tachoschraubenrad verhindern		K-8	TI-C-4		11.09.74
Ölstandsmessung beim Automatikgetriebe	Automatik	K-9	TI-C-20		01.10.74
Undichtigkeiten am Modulator	Automatik	K-10	TI-C-21		01.10.74
Speziesschlüssel für Modulator	Automatik	K-11	TI-C-31		24.10.74
Getriebeölstand korrigieren	Automatik	K-12	TI-C-41		11.11.74
Änderung, Zahnräder im Automatikgetriebe	Automatik	K-13	TI-C-59		09.12.74
Drehmomentwandler-Montage	Automatik	K-1, K-14, B	TI-C-65		19.12.74
Abstimmung der automatischen Getriebe auf die geänderten Motoren	Automatik	K-15	TI-C-131		15.05.75
Getriebeölpumpe (Entlüftungsventil ist entfallen) ab Getr.Nr. 624 916	Automatik	K-2, K-17, B	TI-C-143		14.07.75
Ölwannenbefestigungsschrauben (Automatikgetriebe)	Automatik	K-3, K-19, B	TI-C-26		13.10.75
Durchrutschen beim Wechsel der Fahrstufen 1-2, bzw. 1-2-3	Automatik	K-20	TI-C-31		27.10.75
10° Drehmomentwandler 28HC/EC Änderung	Automatik	K-21	TI-C-44		01.12.75
Modulatorfunktion und – prüfung	Automatik	K-4, K-22, B	TI-C-98		06.04.76
Ablagebrett für Automatikgetriebe	Automatik	K-5, K-26, B	TI-C-117		13.05.76
Ablagebrett für Getriebeteile	Automatik	K-6, K-27, B	TI-C-118		13.05.76
Zwischenplatte (im Automatikgetriebe)	Automatik	K-7, K-28, B	TI-C-119		14.05.76
Getriebeübersicht	Automatik	K-8, K-29, B	TI-C-131		14.06.76
Zentrierstück für Drehmomentwandler	Automatik Ersetzt durch TI-C-165, K-33	K-31	TI-C-151		23.07.76
Zentrierstück für Drehmomentwandler	Automatik	K-33	TI-C-165		17.08.76
Regler zusammenbauen	Automatik	K-9, K-34, B	TI-C-166		17.08.76
Radialspiel der Ölpumpenzahnäder (Getriebe)	Automatik	K-35	TI-C-172		27.08.76
Spezialwerkzeuge für autom. Getriebe	Automatik	K-110, K-37, B	TI-C-54		07.03.77
Kalibrierungs-Umbausätze für automatische Getriebe	Automatik	K- 38	TI-C-55		07.03.77

KAD

Version 1.0 vom 31.3.2019

Kalibrierungs-Umbausätze für automatische Getriebe, Ergänzung	Automatik	K-39	TI-C-60		23.03.77
Dichtung für Regler des automatischen Getriebes	Automatik	K-11, K-40, B	TI-C-62		29.03.77
Spezialöl für Automatik-Getriebe	Automatik	K-12, K-41, B	TI-C-69		20.04.77
Änderung der Wandlerbefestigung (außer V8)	Automatik	K-46	TI-C-9		17.11.77
Wegfall des Buchsen-Ersatzes bei Automatikgetriebe	Automatik	K-47	TI-C-36		08.05.78
Ölpumpe der Servolenkung (Änderung)		M-4	TI-C-118		21.08.74
4-Speichen-Sportlenkrad (elektrische Störungen)		M-5	TI-C-11		03.09.75
Umstellung der Servopumpe		M-6	TI-C-84		17.03.76
Tick-Geräusche im Tachometer (außer V8)		N-1	74-T-4		13.03.74
Tankuhr Abweisen der Gewährleistung		N-2	TI-C-71		09.04.74
Änderung, Blinkgeber		N-3	TI-C-94		24.06.74
Kabelsätze, Änderung		N-5	TI-C-4		27.08.75
Öldruckschalter aus- und einbauen, verbogene Anschlussstecker		N-6	TI-C-21		23.09.75
Glühlampen		N-6, N-7, B	TI-C-66		13.04.77
Kleinstkindersitz (bis 9 Kg) einbauen	Ersetzt durch TI-C-138, R-6	R-1	TI-C-49		20.02.74
Kindersitz einbauen	Ersetzt durch TI-C-139, R-7	R-2	TI-C-50		20.02.74
Halter für Verbandkasten einbauen		R-3	TI-C-62		04.04.74
Nachträglicher Radioeinbau Schachtgrößen-Änderung		R-4	TI-C-116		21.08.74
Radio-Entstörung, Auflistung getroffener Maßnahmen		R-5	TI-C-123		26.08.74
Kleinstkindersitz (bis 9 Kg) einbauen		R-6	TI-C-138		28.05.75
Kindersitz einbauen		R-7	TI-C-139		28.05.75

Kadett-B

Version 1.0 vom 31.3.2019

Thema	Kommentar	Gruppe	Nr.	Farbe	Datum
Vordertüren einpassen (geschweißte Türscharniere)	ersetzt durch TI-C-112	A-1	TI-C-16		26.10.73
Türverkleidung außen (Türhaut) ersetzen		A-2	TI-C-22		12.11.73
Opel-Sicherheitsinspektionsprogramm (Räder, Öle, Drehmomente, Intervalle usw.)		A-3	TI-C-28		30.11.73
Neue Arbeitsanweisungen für Arbeitskatalog KTA-1102 (nur Ankündigung)		A-4	TI-C-39		17.01.74
Reifen- Batteriebehandlung bei längerer Standzeit		A-5	TI-C-55		21.03.74
Teilersatz Heckblech oder Seitenteile		A-6	TI-C-61		02.04.74
Arbeitswerte für Teilersatz von Heckblech oder Seitenteil		A-7	TI-C-82		03.06.74
Konservierung des Motorraums		A-9	TI-C-84		04.06.74
Haubensverschluss (Schließplatte ersetzen)	auch Kadett-A	A-10	TI-C-98		24.06.74
Selbstsichernde Muttern: Hinweis zum zwingenden Ersetzen nach dem Lösen		A-11	TI-C-120		21.08.74
Pflege des Fahrzeug-Unterbodens		A-12	TI-C-9		23.09.74
Rostbeseitigung im Bereich von Karosserie und Chassis		A-1, A-15	TI-C-40		31.10.74
Karosserie-Undichtigkeiten	durch 75-T-6, Gruppe A-1 ersetzt	A-14	TI-C-28		23.10.74
Opel-Sicherheitsinspektionsprogramm (Korrektur Automatik-Getriebeölwannenschrauben) ab Nr. 6 71 521	Getriebe: Ergänzungs-Info zu A-3 (TI-C-28)	A-2, A-16	TI-C-64		13.12.74
Ergänzung der Gruppennummern der Technischen Informationen um Bedford-Blitz-Infos		A-4, A-18	TI-C-68		19.12.74
Nachtrag der Arbeitswerte für vorherig durchgeführte Arbeitsänderungen in den technischen Infos		A-19	TI-C-69		19.12.74
Entwachsen von KFZ mit aufgeklebten Zierstreifen		A-21	TI-C-74		16.01.75
Pflege des Fahrzeug-Unterbodens		A-23	TI-C-91		15.02.75
Zulässige Anhänge- und Dachlasten	auch Kadett-A	A-28	TI-C-134		20.05.75
Reinigung des Motorraumes		A-30	TI-C-140		20.06.75
Vordertüren einpassen (geschweißte Türscharniere)	Ergänzung zu TI-C-16, A-1	A-31	TI-C-27		14.10.75
Neuer Verdünner für KH-Lacke (nicht für PKW mit Acryllack)		B-1	TI-C-91		21.06.74
Dachlackierung ohne Ausbau von Front- und Heckscheibe		B-2	TI-C-115		25.07.74
Lackierung, Feststellung der Lackart		B-4	TI-C-82		31.01.75
Einheitsverdünner für Luft- und Ofentrocknung (ohne Acryllack)		B-1, B-5	TI-C-120		18.04.75
Einheitsverdünner für Luft- und Ofentrocknung (ohne Acryllack)	Ersetzt TI-C-120, B-1,B-5	B-2, B-6	TI-C-132		20.05.75
Sterngriff der stufenlosen Sitzrückenverstellung ersetzen		C-1	TI-C-13		23.10.73
Hinweise zur Reparatur des Armaturenbretts		C-2	TI-C-14		24.10.73
Schraubenänderung für die Sicherheitsgurte (von metrisch auf Zoll)		C-3	TI-C-36		14.01.74
Einbau von Einhand-Sicherheitsgurten (Statigurte)		C-7	TI-C-10		24.09.74
Einbau von Einhand-Sicherheitsgurten (Statigurte) bis Bauj. Juli 1973		C-8	TI-C-11		24.09.74
Türablageschale einbauen		C-9	TI-C-51		19.11.74
Rostbeseitigung an der Innenseite der Stoßstangen		C-12	TI-C-7		29.08.75

Kadett-B

Version 1.0 vom 31.3.2019

Rostbeseitigung an der Innenseite der Stoßstangen	Ersetzt TI-C-7, C-9	C-13	TI-C-15		10.09.75
Sicherheitsgurte vorne einbauen (2- u. 3-Türer) Olympia bis 08/69 mit Befestigungsmöglichkeit unter Seitenwandfenster		C-14	TI-P-50		04.12.75
Radschläuche ersetzen		E-1	TI-C-8		18.10.73
Verwendung von M+S-Reifen (ohne Spikes)		E-2	TI-C-19		09.11.73
Radkappe und Radzierringe		E-4	TI-C-105		24.06.74
Verwendung von Reifen verschiedener Bauart		E-5	TI-C-112		19.07.74
Stoßdämpfer, vorn (geänderte Markierung)		E-7	TI-C-95		24.02.75
Abzieher für Kegelrollenlager am Differenzial		F-1	TI-C-45		22.01.74
Stoßdämpfer, hinten (neue Markierung)		F-6	TI-C-96		24.02.75
Öle für Hinterachs-Differenzial		F-7	TI-C-6		29.08.75
Bremskraftverstärker, Funktionsprüfung	wenn BKV vorhanden	H-1	TI-C-77		06.05.74
Kühlmittel-Thermostat-Austausch alle 40.000Km bei CIH-Motoren		J-1	TI-C-3		16.10.73
Pleuelstangen (geändert) in CIH-Motoren		J-3	TI-C-25		12.11.73
Pleuelstangen (geändert) in CIH-Motoren		J-4	TI-C-52		19.03.74
Delco-Remy-Lichtmaschine mit eingebautem Regler. Kontaktproblem		J-5	TI-C-66		08.04.74
Zündungsklopfen z.B. wg schlecht sitzendem Ölstab, Spritqualität, Fahrbedingungen		J-6	TI-C-78		17.05.74
Motoröl- und Kraftstoffzusätze		J-9	TI-C-114		25.07.74
Keilriemen für Wasserpumpe und Lichtmaschine (19E, 21D, 28S, 28HC-Motor)		J-11	TI-C-26		14.10.74
Öldruck im Leerlauf (alle OHV- und CIH-Motoren, außer V8)		J-16	TI-C-75		17.01.75
Geräusche bei Delco-Remy-Zündspulen (außer V8, Diesel, Bedford Blitz)		J-19	TI-C-101		06.03.75
Stroboskoplampe für Zündungseinstellung anschließen (wenn falsch, kann Lichtmaschine zerstört werden)		J-1, J-26, B	TI-C-127		28.04.75
Nadellager, Antriebswelle-Kurbelwelle (Schmierung)		J-27	TI-C-141		23.06.75
Thermostate (Warnung vor Nicht-Originalteilen)		J-28	TI-C-150		11.08.75
Reglerschäden an Drehstromlichtmaschinen (ohne angeschlossene Batterie)		J-30	TI-C-8		29.08.75
Kühlmittelthermostat (Drosselthermostat) alle mit OHV u. CIH-Motor, außer E- und Diesel		J-32	TI-C-34		30.10.75
Zylinderkopfschrauben, Spezial-Drehmomentschlüssel für OHV-Motor		J-33	TI-C-42		20.11.75
Kupplungsseil ersetzen		K-3	TI-C-32		17.12.73
Kupplung (Kupplungsschreien)		K-5	TI-C-89		21.06.74
Modulatormembran	Automatik	K-7	TI-C-3		11.09.74
Ölstandsmessung beim Automatikgetriebe	Automatik	K-9	TI-C-20		01.10.74
Undichtigkeiten am Modulator	Automatik	K-10	TI-C-21		01.10.74
Spezialschlüssel für Modulator	Automatik	K-11	TI-C-31		24.10.74
Getriebeölstand korrigieren	Automatik	K-12	TI-C-41		11.11.74
Modulatorfunktion und -prüfung	Automatik	K-4, K-22, B	TI-C-98		06.04.76

Kadett-B

Version 1.0 vom 31.3.2019

Ablagebrett für Automatikgetriebe	Automatik	K-5, K-26, B	TI-C-117		13.05.76
Ablagebrett für Getriebeteile	Automatik	K-6, K-27, B	TI-C-118		13.05.76
Zwischenplatte (im Automatikgetriebe)	Automatik	K-7, K-28, B	TI-C-119		14.05.76
Getriebeübersicht	Automatik	K-8, K-29, B	TI-C-131		14.06.76
Zentrierstück für Drehmomentwandler	Automatik Ersetzt durch TI-C-165, K-33	K-31	TI-C-151		23.07.76
Zentrierstück für Drehmomentwandler	Automatik	K-33	TI-C-165		17.08.76
Regler zusammenbauen	Automatik	K-9, K-34, B	TI-C-166		17.08.76
Radialspiel der Ölpumpenzahnräder (Getriebe)	Automatik	K-35	TI-C-172		27.08.76
Spezialwerkzeuge für autom. Getriebe	Automatik	K-110, K-37, B	TI-C-54		07.03.77
Dichtung für Regler des automatischen Getriebes	Automatik	K-11, K-40, B	TI-C-62		29.03.77
Spezialöl für Automatik-Getriebe	Automatik	K-12, K-41, B	TI-C-69		20.04.77
Tick-Geräusche im Tachometer		N-1	74-T-4		13.03.74
Tankuhr Abweisen der Gewährleistung		N-2	TI-C-71		09.04.74
Änderung, Blinkgeber		N-3	TI-C-94		24.06.74
Glühlampen		N-6, N-7, B	TI-C-66		13.04.77
Kleinstkindersitz (bis 9 Kg) einbauen	Ersetzt durch TI-C-138, R-6	R-1	TI-C-49		20.02.74
Kindersitz einbauen	Ersetzt durch TI-C-139, R-7	R-2	TI-C-50		20.02.74
Kleinstkindersitz (bis 9 Kg) einbauen		R-6	TI-C-138		28.05.75
Kindersitz einbauen		R-7	TI-C-139		28.05.75

Kadett-C

Version 1.0 vom 31.3.2019

Thema	Kommentar	Gruppe	Nr.	Farbe	Datum
Vordertüren einpassen (geschweißte Türscharniere)	ersetzt durch TI-C-112	A1	TI-C-16		26.10.73
Karosserie-Undichtigkeiten	ersetzt TI-C-44, Gruppe 01-21 vom 01.06.73 ersetzt TI-C-28, Gruppe A-14 vom 23.10.74 ersetzt 74-T-1, Gruppe A1 vom 16.10.73	A-1	75-T-6		10.03.75
Türverkleidung außen (Türhaut) ersetzen		A-2	TI-C-22		12.11.73
Opel-Sicherheitsinspektionsprogramm (Räder, Öle, Drehmomente, Intervalle usw.)		A-3	TI-C-28		30.11.73
Neue Arbeitsanweisungen für Arbeitskatalog KTA-1102 (nur Ankündigung)		A-4	TI-C-39		17.01.74
Reifen- Batteriebehandlung bei längerer Standzeit		A-5	TI-C-55		21.03.74
Teilersatz Heckblech oder Seitenteile		A-6	TI-C-61		02.04.74
Arbeitswerte für Teilersatz von Heckblech oder Seitenteil		A-7	TI-C-82		03.06.74
Konservierung des Motorraums		A-9	TI-C-84		04.06.74
Selbstsichernde Muttern: Hinweis zum zwingenden Ersetzen nach dem Lösen		A-11	TI-C-120		21.08.74
Pflege des Fahrzeug-Unterbodens		A-12	TI-C-9		23.09.74
Kotflügel vorne links/rechts ersetzen		A-13	TI-C-16		30.09.74
Rostbeseitigung im Bereich von Karosserie und Chassis		A-1, A-15	TI-C-40		31.10.74
Karosserie-Undichtigkeiten	durch 75-T-6, Gruppe A-1 ersetzt	A-14	TI-C-28		23.10.74
Opel-Sicherheitsinspektionsprogramm (Korrektur Automatik-Getriebeölwannenschrauben) ab Nr. 6 71 521	Getriebe. Ergänzungs-Info zu A-3 (TI-C-28)	A-2, A-16	TI-C-64		13.12.74
Änderungen in den Betriebsanleitungen und Scheckheften		A-3, A-17	TI-C-67		19.12.74
Ergänzung der Gruppennummern der Technischen Informationen um Bedford-Blitz-Infos		A-4, A-18	TI-C-68		19.12.74
Nachtrag der Arbeitswerte für vorherig durchgeführte Arbeitsänderungen in den technischen Infos		A-19	TI-C-69		19.12.74
Entwachsen von KFZ mit aufgeklebten Zierstreifen		A-21	TI-C-74		16.01.75
Umstellung der Maßeinheiten (z.B. „bar“ in „kPa“)		A-5, A-22	TI-C-81		31.01.75
Pflege des Fahrzeug-Unterbodens		A-23	TI-C-91		15.02.75
SI-Programm: Geänderte Zündkerzen bei 16S*-Motor, Ventilspiel bei 19SH		A-24	TI-C-97		24.02.75
Darstellung der Fahrgerstellnummer, Zuordnung zu Fertigungsort		A-26	TI-C-111		17.03.75
Änderungen an Betriebsanleitungen und Scheckheften		A-27	TI-C-124		23.04.75
Zulässige Anhänge- und Dachlasten		A-28	TI-C-134		20.05.75
Reinigung des Motorraumes		A-30	TI-C-140		20.06.75
Vordertüren einpassen (geschweißte Türscharniere)	Ergänzung zu TI-C-16, A-1	A-31	TI-C-27		14.10.75
Änderungen an Betriebsanleitungen und Scheckheften		A-6, A-32	TI-C-38		04.11.75
Neuer Verdünner für KH-Lacke (nicht für PKW mit Acryllack)		B-1	TI-C-91		21.06.74
Dachlackierung ohne Ausbau von Front- und Heckscheibe		B-2	TI-C-115		25.07.74
Zierstreifen nachträglich aufkleben		B-3	TI-C-78		22.01.75
Lackierung, Feststellung der Lackart		B-4	TI-C-82		31.01.75
Einheitsverdünner für Luft- und Ofentrocknung (ohne Acryllack)		B-1, B-5	TI-C-120		18.04.75

Kadett-C

Version 1.0 vom 31.3.2019

Einheitsverdünner für Luft- und Ofentrocknung (ohne Acryllack)	Ersetzt TI-C-120, B-1,B-5	B-2, B-6	TI-C-132	20.05.75
Sterngriff der stufenlosen Sitzrückenverstellung ersetzen		C-1	TI-C-13	23.10.73
Hinweise zur Reparatur des Armaturenbretts		C-2	TI-C-14	24.10.73
Schraubenänderung für die Sicherheitsgurte (von metrisch auf Zoll)		C-3	TI-C-36	14.01.74
„Defekter 3-Punkt-Automatikgurt“ - Abhilfe, Fehlersuche		C-4	TI-C-80	28.05.74
Bowdenzug der Vordersitz-Rückenlehnenarretierung ersetzen		C-5	TI-C-108	02.07.74
„Defekter 3-Punkt-Automatikgurt“ - Abhilfe, Fehlersuche		C-6	TI-C-110	15.07.74
Windschutzscheibe ersetzen		C-10	TI-C-121	21.04.75
Kennzeichen-Befestigung		C-11	TI-C-137	26.05.75
Rostbeseitigung an der Innenseite der Stoßstangen		C-12	TI-C-7	29.08.75
Rostbeseitigung an der Innenseite der Stoßstangen	Ersetzt TI-C-7, C-9	C-13	TI-C-15	10.09.75
Radschläuche ersetzen		E-1	TI-C-8	18.10.73
Verwendung von M+S-Reifen (ohne Spikes)		E-2	TI-C-19	09.11.73
Radkappe und Radzierringe		E-4	TI-C-105	24.06.74
Verwendung von Reifen verschiedener Bauart		E-5	TI-C-112	19.07.74
Stoßdämpfer, vorn (geänderte Markierung)		E-7	TI-C-95	24.02.75
Abzieher für Kegelrollenlager am Differenzial		F-1	TI-C-45	22.01.74
Hinterachsverlängerung		F-2	TI-C-5	11.09.74
Einbauen der Achswellenkegelräder		F-5	TI-C-94	17.02.75
Stoßdämpfer, hinten (neue Markierung)		F-6	TI-C-96	24.02.75
Öle für Hinterachs-Differenzial		F-7	TI-C-6	29.08.75
Hinterachse aus- und einbauen		F-8	TI-C-47	02.12.75
Bremskraftverstärker, Funktionsprüfung		H-1	TI-C-77	06.05.74
Kühlmittel-Thermostat-Austausch alle 40.000Km bei CIH-Motoren		J-1	TI-C-3	16.10.73
Öldruck-Kontrollleuchte leuchtet auf (alle 1,0 und 1,2 Ltr.-Motoren)		J-1	74-T-16	16.05.74
Öldruck-Kontrollleuchte leuchtet auf (alle 1,0 und 1,2 Ltr.-Motoren)	Ergänzung (AW) zu 74-T-16, J-1	J-2	75-T-2	14.11.74
Pleuelstangen (geändert) in CIH-Motoren		J-3	TI-C-25	12.11.73
Pleuelstangen (geändert) in CIH-Motoren		J-4	TI-C-52	19.03.74
Zündungsklopfen z.B. wg schlecht sitzendem Ölstab, Spritqualität, Fahrbedingungen		J-6	TI-C-78	17.05.74
Motoröl- und Kraftstoffzusätze		J-9	TI-C-114	25.07.74
Änderungen an Ventildeckeldichtung und Ventildeckel (Blechausführung)		J-10	TI-C-126	26.08.74
Keilriemen für Wasserpumpe und Lichtmaschine (19E, 21D, 28S, 28HC-Motor)		J-11	TI-C-26	14.10.74
Motoränderungen (4-Zylindermotoren)		J-14	TI-C-71	14.01.75
Öldruck im Leerlauf (alle OHV- und CIH-Motoren, außer V8)		J-16	TI-C-75	17.01.75
Montagehülse für Ventilschaftabdichtungen		J-18	TI-C-93	17.02.75

Kadett-C

Version 1.0 vom 31.3.2019

Geräusche bei Delco-Remy-Zündspulen (außer V8, Diesel, Bedford Blitz)		J-19	TI-C-101		06.03.75
Allgemeine Motor- und Fahrzeugdaten	siehe auch TI-C-71, J-14	J-20	TI-C-106		12.03.75
Keilriemen für Wasserpumpe und Lichtmaschine (19E, 21D, alle 6-Zylindermotoren)		J-21	TI-C-107		14.03.75
Unwucht durch Kühlerventilator		J-23	TI-C-112		17.03.75
Anschlusskabel „1“ an der Zündspule (neue Abdichtung)		J-25	TI-C-123		23.04.75
Stroboskoplampe für Zündungseinstellung anschließen (wenn falsch, kann Lichtmaschine zerstört werden)		J-1, J-26, B	TI-C-127		28.04.75
Nadellager, Antriebswelle-Kurbelwelle (Schmierung)		J-27	TI-C-141		23.06.75
Thermostate (Warnung vor Nicht-Originalteilen)		J-28	TI-C-150		11.08.75
Kennzeichnung der Kurbelwellen- und Pleuellagerschalen		J-29	TI-C-151		11.08.75
Reglerschäden an Drehstromlichtmaschinen (ohne angeschlossene Batterie)		J-30	TI-C-8		29.08.75
Kühlmittelthermostat (Drosselthermostat) alle mit OHV u. CIH-Motor, außer E- und Diesel		J-32	TI-C-34		30.10.75
Zylinderkopfschrauben, Spezial-Drehmomentschlüssel für OHV-Motor		J-33	TI-C-42		20.11.75
Befestigung des Wandlergehäuses und der Ölpumpe	Automatik	K-1	TI-C-6		18.10.73
Wandlerbefestigung, neue selbstsichernde Schraube	Automatik	K-2	TI-C-21		09.11.73
Kupplung (Kupplungsschreien)		K-5	TI-C-89		21.06.74
Modulatormembran	Automatik	K-7	TI-C-3		11.09.74
Ölstandsmessung beim Automatikgetriebe	Automatik	K-9	TI-C-20		01.10.74
Undichtigkeiten am Modulator	Automatik	K-10	TI-C-21		01.10.74
Spezialschlüssel für Modulator	Automatik	K-11	TI-C-31		24.10.74
Getriebeölstand korrigieren	Automatik	K-12	TI-C-41		11.11.74
Änderung, Zahnräder im Automatikgetriebe	Automatik	K-13	TI-C-59		09.12.74
Drehmomentwandler-Montage	Automatik	K-1, K-14, B	TI-C-65		19.12.74
Abstimmung der automatischen Getriebe auf die geänderten Motoren	Automatik	K-15	TI-C-131		15.05.75
Plastikabdichtung am Schaltschlitz der Automatik-Konsole	Automatik	K-16	TI-C-133		20.05.75
Getriebeölpumpe (Entlüftungsventil ist entfallen) ab Getr.Nr. 624 916	Automatik	K-2, K-17, B	TI-C-143		14.07.75
Schaltsschwierigkeiten im 3. und 4. Gang		K-18	TI-C-10		03.09.75
Ölwannenbefestigungsschrauben (Automatikgetriebe)	Automatik	K-3, K-19, B	TI-C-26		13.10.75
Durchrutschen beim Wechsel der Fahrstufen 1-2, bzw. 1-2-3	Automatik	K-20	TI-C-31		27.10.75
Modulatorfunktion und – prüfung	Automatik	K-4, K-22, B	TI-C-98		06.04.76
Ablagebrett für Automatikgetriebe	Automatik	K-5, K-26, B	TI-C-117		13.05.76
Ablagebrett für Getriebeteile	Automatik	K-6, K-27, B	TI-C-118		13.05.76
Zwischenplatte (im Automatikgetriebe)	Automatik	K-7, K-28, B	TI-C-119		14.05.76
Getriebeübersicht	Automatik	K-8, K-29, B	TI-C-131		14.06.76
Zentrierstück für Drehmomentwandler	Automatik Ersetzt durch TI-C-165, K-33	K-31	TI-C-151		23.07.76
Zentrierstück für Drehmomentwandler	Automatik	K-33	TI-C-165		17.08.76

Kadett-C

Version 1.0 vom 31.3.2019

Regler zusammenbauen	Automatik	K-9, K-34, B	TI-C-166		17.08.76
Radialspiel der Ölpumpenzahnräder (Getriebe)	Automatik	K-35	TI-C-172		27.08.76
Spezialwerkzeuge für autom. Getriebe	Automatik	K-110, K-37, B	TI-C-54		07.03.77
Dichtung für Regler des automatischen Getriebes	Automatik	K-11, K-40, B	TI-C-62		29.03.77
Spezialöl für Automatik-Getriebe	Automatik	K-12, K-41, B	TI-C-69		20.04.77
Änderung der Wandlerbefestigung	Automatik	K-46	TI-C-9		17.11.77
Wegfall des Buchsen-Ersatzes bei Automatikgetriebe	Automatik	K-47	TI-C-36		08.05.78
Lenkspindelklappen im Lager		M-1	TI-C-48		14.02.74
Lenkrad-Abzieher für Sportlenkrad		M-2	TI-C-58		29.03.74
Lenkungseinstellung		M-3	TI-C-97		24.06.74
4-Speichen-Sportlenkrad (elektrische Störungen)		M-5	TI-C-11		03.09.75
Tick-Geräusche im Tachometer		N-1	74-T-4		13.03.74
Tankuhr Abweisen der Gewährleistung		N-2	TI-C-71		09.04.74
Änderung, Blinkgeber		N-3	TI-C-94		24.06.74
Kabelsätze, Änderung		N-5	TI-C-4		27.08.75
Öldruckschalter aus- und einbauen, verbogene Anschlussstecker		N-6	TI-C-21		23.09.75
Glühlampen		N-6, N-7, B	TI-C-66		13.04.77
Kleinstkindersitz (bis 9 Kg) einbauen	Ersetzt durch TI-C-138, R-6	R-1	TI-C-49		20.02.74
Kindersitz einbauen	Ersetzt durch TI-C-139, R-7	R-2	TI-C-50		20.02.74
Halter für Verbandkasten einbauen		R-3	TI-C-62		04.04.74
Nachträglicher Radioeinbau Schachtgrößen-Änderung		R-4	TI-C-116		21.08.74
Radio-Entstörung, Auflistung getroffener Maßnahmen		R-5	TI-C-123		26.08.74
Kleinstkindersitz (bis 9 Kg) einbauen		R-6	TI-C-138		28.05.75
Kindersitz einbauen		R-7	TI-C-139		28.05.75

Ascona-Manta

Version 1.0 vom 31.3.2019

Thema	Kommentar	Gruppe	Nr.	Farbe	Datum
Vordertüren einpassen (geschweißte Türscharniere)	ersetzt durch TI-C-112	A1	TI-C-16		26.10.73
Karosserie-Undichtigkeiten	ersetzt TI-C-44, Gruppe 01-21 vom 01.06.73 ersetzt TI-C-28, Gruppe A-14 vom 23.10.74 ersetzt 74-T-1, Gruppe A1 vom 16.10.73	A-1	75-T-6		10.03.75
Türverkleidung außen (Türhaut) ersetzen		A-2	TI-C-22		12.11.73
Opel-Sicherheitsinspektionsprogramm (Räder, Öle, Drehmomente, Intervalle usw.)		A-3	TI-C-28		30.11.73
Neue Arbeitsanweisungen für Arbeitskatalog KTA-1102 (nur Ankündigung)		A-4	TI-C-39		17.01.74
Reifen- Batteriebehandlung bei längerer Standzeit		A-5	TI-C-55		21.03.74
Teilersatz Heckblech oder Seitenteile		A-6	TI-C-61		02.04.74
Arbeitswerte für Teilersatz von Heckblech oder Seitenteil		A-7	TI-C-82		03.06.74
Konservierung des Motorraums		A-9	TI-C-84		04.06.74
Selbstsichernde Muttern: Hinweis zum zwingenden Ersetzen nach dem Lösen		A-11	TI-C-120		21.08.74
Pflege des Fahrzeug-Unterbodens		A-12	TI-C-9		23.09.74
Kotflügel vorne links/rechts ersetzen		A-13	TI-C-16		30.09.74
Rostbeseitigung im Bereich von Karosserie und Chassis		A-1, A-15	TI-C-40		31.10.74
Karosserie-Undichtigkeiten	durch 75-T-6, Gruppe A-1 ersetzt	A-14	TI-C-28		23.10.74
Opel-Sicherheitsinspektionsprogramm (Korrektur Automatik-Getriebeölwannenschrauben) ab Nr. 6 71 521	Getriebe. Ergänzungs-Info zu A-3 (TI-C-28)	A-2, A-16	TI-C-64		13.12.74
Änderungen in den Betriebsanleitungen und Scheckheften		A-3, A-17	TI-C-67		19.12.74
Ergänzung der Gruppennummern der Technischen Informationen um Bedford-Blitz-Infos		A-4, A-18	TI-C-68		19.12.74
Nachtrag der Arbeitswerte für vorherig durchgeführte Arbeitsänderungen in den technischen Infos		A-19	TI-C-69		19.12.74
Entwachsen von KFZ mit aufgeklebten Zierstreifen		A-21	TI-C-74		16.01.75
Umstellung der Maßeinheiten (z.B. „bar“ in „kPa“)		A-5, A-22	TI-C-81		31.01.75
Pflege des Fahrzeug-Unterbodens		A-23	TI-C-91		15.02.75
SI-Programm: Geänderte Zündkerzen bei 16S*-Motor, Ventilspiel bei 19SH		A-24	TI-C-97		24.02.75
Darstellung der Fahrgerstellnummer, Zuordnung zu Fertigungsort		A-26	TI-C-111		17.03.75
Änderungen an Betriebsanleitungen und Scheckheften		A-27	TI-C-124		23.04.75
Zulässige Anhänge- und Dachlasten		A-28	TI-C-134		20.05.75
Reinigung des Motorraumes		A-30	TI-C-140		20.06.75
Vordertüren einpassen (geschweißte Türscharniere)	Ergänzung zu TI-C-16, A-1	A-31	TI-C-27		14.10.75
Änderungen an Betriebsanleitungen und Scheckheften		A-6, A-32	TI-C-38		04.11.75
Neuer Verdünner für KH-Lacke (nicht für PKW mit Acryllack)		B-1	TI-C-91		21.06.74
Dachlackierung ohne Ausbau von Front- und Heckscheibe		B-2	TI-C-115		25.07.74
Zierstreifen nachträglich aufkleben		B-3	TI-C-78		22.01.75
Lackierung, Feststellung der Lackart		B-4	TI-C-82		31.01.75
Einheitsverdünner für Luft- und Ofentrocknung (ohne Acryllack)		B-1, B-5	TI-C-120		18.04.75

Ascona-Manta

Version 1.0 vom 31.3.2019

Einheitsverdünner für Luft- und Ofentrocknung (ohne Acryllack)	Ersetzt TI-C-120, B-1,B-5	B-2, B-6	TI-C-132	20.05.75
Sterngriff der stufenlosen Sitzrückenverstellung ersetzen		C-1	TI-C-13	23.10.73
Hinweise zur Reparatur des Armaturenbretts		C-2	TI-C-14	24.10.73
Schraubenänderung für die Sicherheitsgurte (von metrisch auf Zoll)		C-3	TI-C-36	14.01.74
„Defekter 3-Punkt-Automatikgurt“ - Abhilfe, Fehlersuche		C-4	TI-C-80	28.05.74
Bowdenzug der Vordersitz-Rückenlehnenarretierung ersetzen		C-5	TI-C-108	02.07.74
„Defekter 3-Punkt-Automatikgurt“ - Abhilfe, Fehlersuche		C-6	TI-C-110	15.07.74
Einbau von Einhand-Sicherheitsgurten (Statikgurte)		C-7	TI-C-10	24.09.74
Einbau von Einhand-Sicherheitsgurten (Statikgurte) bis Bauj. Juli 1973		C-8	TI-C-11	24.09.74
Türablageschale einbauen		C-9	TI-C-51	19.11.74
Windschutzscheibe ersetzen		C-10	TI-C-121	21.04.75
Rostbeseitigung an der Innenseite der Stoßstangen		C-12	TI-C-7	29.08.75
Rostbeseitigung an der Innenseite der Stoßstangen	Ersetzt TI-C-7, C-9	C-13	TI-C-15	10.09.75
Radschläuche ersetzen		E-1	TI-C-8	18.10.73
Verwendung von M+S-Reifen (ohne Spikes)		E-2	TI-C-19	09.11.73
Radkappe und Radzierringe		E-4	TI-C-105	24.06.74
Verwendung von Reifen verschiedener Bauart		E-5	TI-C-112	19.07.74
Felgen an Fahrzeugen mit vergrößerter Bremse		E-6	TI-C-32	25.10.74
Stoßdämpfer, vorn (geänderte Markierung)		E-7	TI-C-95	24.02.75
Drehmoment für Hutmuttern für Alus 6Jx13 und 6Jx14 (auch Ascona/Manta-B)		E-8	TI-C-5	29.08.75
Abzieher für Kegelrollenlager am Differenzial		F-1	TI-C-45	22.01.74
Hinterachsverlängerung		F-2	TI-C-5	11.09.74
Einbauen der Achswellenkegelräder (ohne Voyage), mit 12S- und 16N-Motor		F-5	TI-C-94	17.02.75
Stoßdämpfer, hinten (neue Markierung)		F-6	TI-C-96	24.02.75
Öle für Hinterachs-Differenzial		F-7	TI-C-6	29.08.75
Hinterachse aus- und einbauen		F-8	TI-C-47	02.12.75
Bremskraftverstärker, Funktionsprüfung		H-1	TI-C-77	06.05.74
Kühlmittel-Thermostat-Austausch alle 40.000Km bei CIH-Motoren		J-1	TI-C-3	16.10.73
Öldruck-Kontrolleuchte leuchtet auf (alle 1,0 und 1,2 Ltr.-Motoren)		J-1	74-T-16	16.05.74
Öldruck-Kontrolleuchte leuchtet auf (alle 1,0 und 1,2 Ltr.-Motoren)	Ergänzung (AW) zu 74-T-16, J-1	J-2	75-T-2	14.11.74
Pleuelstangen (geändert) in CIH-Motoren		J-3	TI-C-25	12.11.73
Pleuelstangen (geändert) in CIH-Motoren		J-4	TI-C-52	19.03.74
Delco-Remy-Lichtmaschine mit eingebautem Regler. Kontaktproblem		J-5	TI-C-66	08.04.74
Zündungsklopfen z.B. wg schlecht sitzendem Ölstab, Spritqualität, Fahrbedingungen		J-6	TI-C-78	17.05.74
Hoher Kraftstoffverbrauch (Motoren mit DIDTA-Vergaser)		J-8	TI-C-96	24.06.74

Ascona-Manta

Version 1.0 vom 31.3.2019

Motoröl- und Kraftstoffzusätze		J-9	TI-C-114		25.07.74
Änderungen an Ventildeckeldichtung und Ventildeckel (Blechausführung)		J-10	TI-C-126		26.08.74
Keilriemen für Wasserpumpe und Lichtmaschine (19E, 21D, 28S, 28HC-Motor)		J-11	TI-C-26		14.10.74
Ventilschaftabdichtung (geändert bei Motoren 16S und 17S)		J-12	TI-C-37		29.10.74
Kurzschluss am Pluspol der Lichtmaschine		J-13	TI-C-62		13.12.74
Motoränderungen (4-Zylindermotoren)		J-14	TI-C-71		14.01.75
Verkoken der Zündkerzen und hoher Ölverbrauch (16S, 17S-Motoren)		J-15	TI-C-73		16.01.75
Öldruck im Leerlauf (alle OHV- und CIH-Motoren, außer V8)		J-16	TI-C-75		17.01.75
Montagehülse für Ventilschaftabdichtungen		J-18	TI-C-93		17.02.75
Geräusche bei Delco-Remy-Zündspulen (außer V8, Diesel, Bedford Blitz)		J-19	TI-C-101		06.03.75
Allgemeine Motor- und Fahrzeugdaten	siehe auch TI-C-71, J-14	J-20	TI-C-106		12.03.75
Unwucht durch Kühlerventilator		J-23	TI-C-112		17.03.75
Anschlusskabel „1“ an der Zündspule (neue Abdichtung)		J-25	TI-C-123		23.04.75
Stroboskoplampe für Zündungseinstellung anschließen (wenn falsch, kann Lichtmaschine zerstört werden)		J-1, J-26, B	TI-C-127		28.04.75
Nadellager, Antriebswelle-Kurbelwelle (Schmierung)		J-27	TI-C-141		23.06.75
Thermostate (Warnung vor Nicht-Originalteilen)		J-28	TI-C-150		11.08.75
Kennzeichnung der Kurbelwellen- und Pleuellagerschalen		J-29	TI-C-151		11.08.75
Reglerschäden an Drehstromlichtmaschinen (ohne angeschlossene Batterie)		J-30	TI-C-8		29.08.75
Kühlmittelthermostat (Drosselthermostat) alle mit OHV u. CIH-Motor, außer E- und Diesel		J-32	TI-C-34		30.10.75
Zylinderkopfschrauben, Spezial-Drehmomentschlüssel für OHV-Motor		J-33	TI-C-42		20.11.75
Vergaser, Schwedenausführung	Ascona/Manta-B	J-53	TI-C-23		06.12.76
Befestigung des Wandlergehäuses und der Ölpumpe	Automatik	K-1	TI-C-6		18.10.73
Wandlerbefestigung, neue selbstsichernde Schraube	Automatik	K-2	TI-C-21		09.11.73
Automatik-Getriebe „OH“ mit Kalibrierungscode „C5“ bis Getriebe nr 748040 hartes 3-2 runterschalten	Automatik Ascona/Manta-B	K-2	76-T-2		04.11.75
Kupplungsseil ersetzen		K-3	TI-C-32		17.12.73
Kupplung einstellen		K-4	TI-C-47		04.02.74
Kupplung (Kupplungsschreien)		K-5	TI-C-89		21.06.74
Kupplungspedalweg		K-6	TI-C-109		15.07.74
Modulatormembran	Automatik	K-7	TI-C-3		11.09.74
Brechendes Tachoschraubenrad verhindern		K-8	TI-C-4		11.09.74
Ölstandsmessung beim Automatikgetriebe	Automatik	K-9	TI-C-20		01.10.74
Undichtigkeiten am Modulator	Automatik	K-10	TI-C-21		01.10.74
Spezialschlüssel für Modulator	Automatik	K-11	TI-C-31		24.10.74
Getriebeölstand korrigieren	Automatik	K-12	TI-C-41		11.11.74
Änderung, Zahnräder im Automatikgetriebe	Automatik	K-13	TI-C-59		09.12.74

Ascona-Manta

Version 1.0 vom 31.3.2019

Drehmomentwandler-Montage	Automatik	K-1, K-14, B	TI-C-65		19.12.74
Abstimmung der automatischen Getriebe auf die geänderten Motoren	Automatik	K-15	TI-C-131		15.05.75
Plastikabdichtung am Schaltschlitz der Automatik-Konsole	Automatik	K-16	TI-C-133		20.05.75
Getriebeölpumpe (Entlüftungsventil ist entfallen) ab Getr.Nr. 624 916	Automatik	K-2, K-17, B	TI-C-143		14.07.75
Schaltsschwierigkeiten im 3. und 4. Gang		K-18	TI-C-10		03.09.75
Ölwannenbefestigungsschrauben (Automatikgetriebe)	Automatik	K-3, K-19, B	TI-C-26		13.10.75
Durchrutschen beim Wechsel der Fahrstufen 1-2, bzw. 1-2-3	Automatik	K-20	TI-C-31		27.10.75
Einbau von „OT“-Getrieben an Stelle von „OG“-Getrieben	Automatik	K-22	TI-C-46		01.12.75
Modulatorfunktion und – prüfung	Automatik	K-4, K-22, B	TI-C-98		06.04.76
Ablagebrett für Automatikgetriebe	Automatik	K-5, K-26, B	TI-C-117		13.05.76
Ablagebrett für Getriebeteile	Automatik	K-6, K-27, B	TI-C-118		13.05.76
Zwischenplatte (im Automatikgetriebe)	Automatik	K-7, K-28, B	TI-C-119		14.05.76
Getriebeübersicht	Automatik	K-8, K-29, B	TI-C-131		14.06.76
Zentrierstück für Drehmomentwandler	Automatik Ersetzt durch TI-C-165, K-33	K-31	TI-C-151		23.07.76
Zentrierstück für Drehmomentwandler	Automatik	K-33	TI-C-165		17.08.76
Regler zusammenbauen	Automatik	K-9, K-34, B	TI-C-166		17.08.76
Radialspiel der Ölpumpenzahnräder (Getriebe)	Automatik	K-35	TI-C-172		27.08.76
Spezialwerkzeuge für autom. Getriebe	Automatik	K-110, K-37, B	TI-C-54		07.03.77
Dichtung für Regler des automatischen Getriebes	Automatik	K-11, K-40, B	TI-C-62		29.03.77
Spezialöl für Automatik-Getriebe	Automatik	K-12, K-41, B	TI-C-69		20.04.77
Änderung der Wandlerbefestigung	Automatik	K-46	TI-C-9		17.11.77
Lenkspindelklappen im Lager		M-1	TI-C-48		14.02.74
Lenkrad-Abzieher für Sportlenkrad		M-2	TI-C-58		29.03.74
Lenkungseinstellung		M-3	TI-C-97		24.06.74
4-Speichen-Sportlenkrad (elektrische Störungen)		M-5	TI-C-11		03.09.75
Mehrfachstecker (Rundstecker) für Instrumententafel		N-1	TI-C-4		18.10.73
Tick-Geräusche im Tachometer		N-1	74-T-4		13.03.74
Tankuhr Abweisen der Gewährleistung		N-2	TI-C-71		09.04.74
Eingedrückter Zigarettenanzünder		N-2	74-T-5		13.03.74
Änderung, Blinkgeber		N-3	TI-C-94		24.06.74
Blinker, 5-A-Sicherung brennt durch		N-4	TI-C-45		15.11.74
Kabelsätze, Änderung		N-5	TI-C-4		27.08.75
Öldruckschalter aus- und einbauen, verbogene Anschlussstecker		N-6	TI-C-21		23.09.75
Glühlampen		N-6, N-7, B	TI-C-66		13.04.77
Kleinstkindersitz (bis 9 Kg) einbauen	Ersetzt durch TI-C-138, R-6	R-1	TI-C-49		20.02.74

Ascona-Manta

Version 1.0 vom 31.3.2019

Kindersitz einbauen	Ersetzt durch TI-C-139, R-7	R-2	TI-C-50		20.02.74
Halter für Verbandkasten einbauen		R-3	TI-C-62		04.04.74
Nachträglicher Radioeinbau Schachtgrößen-Änderung		R-4	TI-C-116		21.08.74
Radio-Entstörung, Aufüstung getroffener Maßnahmen		R-5	TI-C-123		26.08.74
Kleinstkindersitz (bis 9 Kg) einbauen		R-6	TI-C-138		28.05.75
Kindersitz einbauen		R-7	TI-C-139		28.05.75

Thema	Kommentar	Gruppe	Nr.	Farbe	Datum
Türverkleidung außen (Türhaut) ersetzen		A-2	TI-C-22		12.11.73
Opel-Sicherheitsinspektionsprogramm (Räder, Öle, Drehmomente, Intervalle usw.)		A-3	TI-C-28		30.11.73
Neue Arbeitsanweisungen für Arbeitskatalog KTA-1102 (nur Ankündigung)		A-4	TI-C-39		17.01.74
Reifen- Batteriebehandlung bei längerer Standzeit		A-5	TI-C-55		21.03.74
Teilersatz Heckblech oder Seitenteile		A-6	TI-C-61		02.04.74
Konservierung des Motorraums		A-9	TI-C-84		04.06.74
Selbstsichernde Muttern: Hinweis zum zwingenden Ersetzen nach dem Lösen		A-11	TI-C-120		21.08.74
Pflege des Fahrzeug-Unterbodens		A-12	TI-C-9		23.09.74
Rostbeseitigung im Bereich von Karosserie und Chassis		A-1, A-15	TI-C-40		31.10.74
Karosserie-Undichtigkeiten	durch 75-T-6, Gruppe A-1 ersetzt	A-14	TI-C-28		23.10.74
Opel-Sicherheitsinspektionsprogramm (Korrektur Automatik-Getriebeölwannenschrauben) ab Nr. 6 71 521	Getriebe, Ergänzungs-Info zu A-3 (TI-C-28)	A-2, A-16	TI-C-64		13.12.74
Änderungen in den Betriebsanleitungen und Scheckheften		A-3, A-17	TI-C-67		19.12.74
Ergänzung der Gruppennummern der Technischen Informationen um Bedford-Blitz-Infos		A-4, A-18	TI-C-68		19.12.74
Nachtrag der Arbeitswerte für vorherig durchgeführte Arbeitsänderungen in den technischen Infos		A-19	TI-C-69		19.12.74
Entwachsen von KFZ mit aufgeklebten Zierstreifen		A-21	TI-C-74		16.01.75
Pflege des Fahrzeug-Unterbodens		A-23	TI-C-91		15.02.75
Zulässige Anhäng- und Dachlasten		A-28	TI-C-134		20.05.75
Reinigung des Motorraumes		A-30	TI-C-140		20.06.75
Vordertüren einpassen (geschweißte Türscharniere)	Ergänzung zu TI-C-16, A-1	A-31	TI-C-27		14.10.75
Neuer Verdünner für KH-Lacke (nicht für PKW mit Acryllack)		B-1	TI-C-91		21.06.74
Dachlackierung ohne Ausbau von Front- und Heckscheibe		B-2	TI-C-115		25.07.74
Einheitsverdünner für Luft- und Ofentrocknung (ohne Acryllack)		B-1, B-5	TI-C-120		18.04.75
Einheitsverdünner für Luft- und Ofentrocknung (ohne Acryllack)	Ersetzt TI-C-120, B-1, B-5	B-2, B-6	TI-C-132		20.05.75
Sterngriff der stufenlosen Sitzrückenverstellung ersetzen		C-1	TI-C-13		23.10.73
Hinweise zur Reparatur des Armaturenbretts		C-2	TI-C-14		24.10.73
Schraubenänderung für die Sicherheitsgurte (von metrisch auf Zoll)		C-3	TI-C-36		14.01.74
Rostbeseitigung an der Innenseite der Stoßstangen		C-12	TI-C-7		29.08.75
Rostbeseitigung an der Innenseite der Stoßstangen	Ersetzt TI-C-7, C-9	C-13	TI-C-15		10.09.75
Radschläuche ersetzen		E-1	TI-C-8		18.10.73
Verwendung von M+S-Reifen (ohne Spikes)		E-2	TI-C-19		09.11.73
Radkappe und Radzierringe		E-4	TI-C-105		24.06.74
Verwendung von Reifen verschiedener Bauart		E-5	TI-C-112		19.07.74
Stoßdämpfer, vorn (geänderte Markierung)		E-7	TI-C-95		24.02.75

Abzieher für Kegelrollenlager am Differenzial		F-1	TI-C-45		22.01.74
Stoßdämpfer, hinten (neue Markierung)		F-6	TI-C-96		24.02.75
Öle für Hinterachs-Differenzial		F-7	TI-C-6		29.08.75
Bremskraftverstärker, Funktionsprüfung		H-1	TI-C-77		06.05.74
Kühlmittel-Thermostat-Austausch alle 40.000Km bei CIH-Motoren		J-1	TI-C-3		16.10.73
Pleuelstangen (geändert) in CIH-Motoren		J-3	TI-C-25		12.11.73
Pleuelstangen (geändert) in CIH-Motoren		J-4	TI-C-52		19.03.74
Zündungsklopfen z.B. wg schlecht sitzendem Ölstab, Spritqualität, Fahrbedingungen		J-6	TI-C-78		17.05.74
Motoröl- und Kraftstoffzusätze		J-9	TI-C-114		25.07.74
Öldruck im Leerlauf (alle OHV- und CIH-Motoren, außer V8)		J-16	TI-C-75		17.01.75
Geräusche bei Delco-Remy-Zündspulen (außer V8, Diesel, Bedford Blitz)		J-19	TI-C-101		06.03.75
Stroboskoplampe für Zündungseinstellung anschließen (wenn falsch, kann Lichtmaschine zerstört werden)		J-1, J-26, B	TI-C-127		28.04.75
Thermostate (Warnung vor Nicht-Originalteilen)		J-28	TI-C-150		11.08.75
Reglerschäden an Drehstromlichtmaschinen (ohne angeschlossene Batterie)		J-30	TI-C-8		29.08.75
Kühlmittelthermostat (Drosselthermostat) alle mit OHV u. CIH-Motor, außer E- und Diesel		J-32	TI-C-34		30.10.75
Zylinderkopfschrauben, Spezial-Drehmomentschlüssel für OHV-Motor		J-33	TI-C-42		20.11.75
Getriebeübersicht	Automatik	K-8, K-29, B	TI-C-131		14.06.76
Zentrierstück für Drehmomentwandler	Automatik Ersetzt durch TI-C-165, K-33	K-31	TI-C-151		23.07.76
Zentrierstück für Drehmomentwandler	Automatik	K-33	TI-C-165		17.08.76
Regler zusammenbauen	Automatik	K-9, K-34, B	TI-C-166		17.08.76
Radialspiel der Ölpumpenzahnräder (Getriebe)	Automatik	K-35	TI-C-172		27.08.76
Spezialwerkzeuge für autom. Getriebe	Automatik	K-110, K-37, B	TI-C-54		07.03.77
Dichtung für Regler des automatischen Getriebes	Automatik	K-11, K-40, B	TI-C-62		29.03.77
Spezialöl für Automatik-Getriebe	Automatik	K-12, K-41, B	TI-C-69		20.04.77
Tick-Geräusche im Tachometer		N-1	74-T-4		13.03.74
Tankuhr Abweisen der Gewährleistung		N-2	TI-C-71		09.04.74
Änderung, Blinkgeber		N-3	TI-C-94		24.06.74
Kabelsätze, Änderung		N-5	TI-C-4		27.08.75
Öldruckschalter aus- und einbauen, verbogene Anschlussstecker		N-6	TI-C-21		23.09.75
Glühlampen		N-6, N-7, B	TI-C-66		13.04.77
Halter für Verbandkasten einbauen		R-3	TI-C-62		04.04.74
Nachträglicher Radioeinbau Schachtgrößen-Änderung		R-4	TI-C-116		21.08.74

Bedford Blitz_Olympia

Version 1.0 vom 31.3.2019

Thema	Kommentar	Gruppe	Nr.	Farbe	Datum
Reifen- Batteriebehandlung bei längerer Standzeit		A-5	TI-C-55		21.03.74
Arbeitswerte für Teilersatz von Heckblech oder Seitenteil	Olympia-A	A-7	TI-C-82		03.06.74
Konservierung des Motorraums		A-9	TI-C-84		04.06.74
Haubenschluss (Schließplatte ersetzen)	Olympia-A	A-10	TI-C-98		24.06.74
Selbstsichernde Muttern: Hinweis zum zwingenden Ersetzen nach dem Lösen		A-11	TI-C-120		21.08.74
Pflege des Fahrzeug-Unterbodens		A-12	TI-C-9		23.09.74
Rostbeseitigung im Bereich von Karosserie und Chasis		A-1, A-15	TI-C-40		31.10.74
Karosserie-Undichtigkeiten	durch 75-T-6, Gruppe A-1 ersetzt	A-14	TI-C-28		23.10.74
Opel-Sicherheitsinspektionsprogramm (Korrektur Automatik-Getriebeölwannenschrauben) ab Nr. 6 71 521	Getriebe. Ergänzungs-Info zu A-3 (TI-C-28)	A-2, A-16	TI-C-64		13.12.74
Änderungen in den Betriebsanleitungen und Scheckheften		A-3, A-17	TI-C-67		19.12.74
Ergänzung der Gruppennummern der Technischen Informationen um Bedford-Blitz-Infos		A-4, A-18	TI-C-68		19.12.74
Nachtrag der Arbeitswerte für vorherig durchgeführte Arbeitsänderungen in den technischen Infos		A-19	TI-C-69		19.12.74
Entwachsen von KFZ mit aufgeklebten Zierstreifen		A-21	TI-C-74		16.01.75
Umstellung der Maßeinheiten (z.B. „bar“ in „kPa“)		A-5, A-22	TI-C-81		31.01.75
Pflege des Fahrzeug-Unterbodens		A-23	TI-C-91		15.02.75
Darstellung der Fahrgerstellnummer, Zuordnung zu Fertigungsort		A-26	TI-C-111		17.03.75
Reinigung des Motorraumes		A-30	TI-C-140		20.06.75
Vordertüren einpassen (geschweißte Türscharniere)	Ergänzung zu TI-C-16, A-1	A-31	TI-C-27		14.10.75
Neuer Verdünner für KH-Lacke (nicht für PKW mit Acryllack)		B-1	TI-C-91		21.06.74
Dachlackierung ohne Ausbau von Front- und Heckscheibe		B-2	TI-C-115		25.07.74
Lackierung, Feststellung der Lackart	Olympia-A	B-4	TI-C-82		31.01.75
Einheitsverdünner für Luft- und Ofentrocknung (ohne Acryllack)		B-1, B-5	TI-C-120		18.04.75
Einheitsverdünner für Luft- und Ofentrocknung (ohne Acryllack)	Ersetzt TI-C-120, B-1, B-5	B-2, B-6	TI-C-132		20.05.75
Sterngriff der stufenlosen Sitzrückenverstellung ersetzen		C-1	TI-C-13		23.10.73
Hinweise zur Reparatur des Armaturenbretts		C-2	TI-C-14		24.10.73
Schraubenänderung für die Sicherheitsgurte (von metrisch auf Zoll)		C-3	TI-C-36		14.01.74
Rostbeseitigung an der Innenseite der Stoßstangen		C-12	TI-C-7		29.08.75
Rostbeseitigung an der Innenseite der Stoßstangen	Ersetzt TI-C-7, C-9	C-13	TI-C-15		10.09.75
Sicherheitsgurte vorne einbauen (2- u. 3-Türer) Olympia bis 08/69 mit Befestigungsmöglichkeit unter Seitenwandfenster	Olympia-A	C-14	TI-P-50		04.12.75
Radschläuche ersetzen		E-1	TI-C-8		18.10.73
Verwendung von M+S-Reifen (ohne Spikes)		E-2	TI-C-19		09.11.73
Verwendung von Reifen verschiedener Bauart		E-5	TI-C-112		19.07.74
Stoßdämpfer, vorn (geänderte Markierung)		E-7	TI-C-95		24.02.75

Bedford Blitz_Olympia

Version 1.0 vom 31.3.2019

Abzieher für Kegelrollenlager am Differenzial	Olympia-A, nicht Bedford Blitz	F-1	TI-C-45		22.01.74
Stoßdämpfer, hinten (neue Markierung)		F-6	TI-C-96		24.02.75
Öle für Hinterachs-Differenzial		F-7	TI-C-6		29.08.75
Bremskraftverstärker, Funktionsprüfung	wenn BKV vorhanden	H-1	TI-C-77		06.05.74
Kühlmittel-Thermostat-Austausch alle 40.000Km bei CIH-Motoren		J-1	TI-C-3		16.10.73
Zündungsklopfen z.B. wg schlecht sitzendem Ölstab, Spritqualität, Fahrbedingungen		J-6	TI-C-78		17.05.74
Motoröl- und Kraftstoffzusätze		J-9	TI-C-114		25.07.74
Öldruck im Leerlauf (alle OHV- und CIH-Motoren, außer V8)		J-16	TI-C-75		17.01.75
Geräusche bei Delco-Remy-Zündspulen (außer V8, Diesel, Bedford Blitz)	Olympia-A	J-19	TI-C-101		06.03.75
Stroboskoplampe für Zündungseinstellung anschließen (wenn falsch, kann Lichtmaschine zerstört werden)	Bedford Blitz	J-1, J-26, B	TI-C-127		28.04.75
Thermostate (Warnung vor Nicht-Originalteilen)		J-28	TI-C-150		11.08.75
Reglerschäden an Drehstromlichtmaschinen (ohne angeschlossene Batterie)		J-30	TI-C-8		29.08.75
Kühlmittelthermostat (Drosselthermostat) alle mit OHV u. CIH-Motor, außer E- und Diesel		J-32	TI-C-34		30.10.75
Zylinderkopfschrauben, Spezial-Drehmomentschlüssel für OHV-Motor		J-33	TI-C-42		20.11.75
Spezialwerkzeug für Ventilspeleinstellung (Diesel)	Bedford Blitz	J-6, J-40, B	TI-C-83		17.03.76
Zylinderkopf, Ventilführung (Diesel)	Bedford Blitz	J-10-J-50, B	TI-C-147		21.07.76
Druckregler an der Einspritzpumpe (Diesel) Typen EP/VA	Bedford Blitz	J-13, J-61, B	TI-C-76		09.05.77
Befestigung des Wandlergehäuses und der Ölpumpe	Automatik	K-1	TI-C-6		18.10.73
Ölstandsmessung beim Automatikgetriebe	Automatik	K-9	TI-C-20		01.10.74
Undichtigkeiten am Modulator	Automatik	K-10	TI-C-21		01.10.74
Spezialschlüssel für Modulator	Automatik	K-11	TI-C-31		24.10.74
Getriebeölstand korrigieren	Automatik	K-12	TI-C-41		11.11.74
Drehmomentwandler-Montage	Automatik Bedford Blitz	K-1, K-14, B	TI-C-65		19.12.74
Getriebeölpumpe (Entlüftungsventil ist entfallen) ab Getr.Nr. 624 916	Automatik Bedford Blitz	K-2, K-17, B	TI-C-143		14.07.75
Ölwannenbefestigungsschrauben (Automatikgetriebe)	Automatik Bedford Blitz	K-3, K-19, B	TI-C-26		13.10.75
Modulatorfunktion und – prüfung	Automatik	K-4, K-22, B	TI-C-98		06.04.76
Ablagebrett für Automatikgetriebe	Automatik	K-5, K-26, B	TI-C-117		13.05.76
Ablagebrett für Getriebeteile	Automatik	K-6, K-27, B	TI-C-118		13.05.76
Zwischenplatte (im Automatikgetriebe)	Automatik	K-7, K-28, B	TI-C-119		14.05.76
Getriebeübersicht	Automatik	K-8, K-29, B	TI-C-131		14.06.76
Zentrierstück für Drehmomentwandler	Automatik Ersetzt durch TI-C-165, K-33	K-31	TI-C-151		23.07.76
Zentrierstück für Drehmomentwandler	Automatik	K-33	TI-C-165		17.08.76
Regler zusammenbauen	Automatik	K-9, K-34, B	TI-C-166		17.08.76
Radialspiel der Ölpumpenzahnräder (Getriebe)	Automatik	K-35	TI-C-172		27.08.76
Spezialwerkzeuge für autom. Getriebe	Automatik	K-110, K-37, B	TI-C-54		07.03.77

Bedford Blitz_Olympia

Version 1.0 vom 31.3.2019

Dichtung für Regler des automatischen Getriebes	Automatik	K-11, K-40, B	TI-C-62		29.03.77
Spezialöl für Automatik-Getriebe	Automatik	K-12, K-41, B	TI-C-69		20.04.77
Tick-Geräusche im Tachometer		N-1	74-T-4		13.03.74
Änderung, Blinkgeber	Nicht Bedford Blitz	N-3	TI-C-94		24.06.74
Glühlampen		N-6, N-7, B	TI-C-66		13.04.77
Halter für Verbandkasten einbauen		R-3	TI-C-62		04.04.74

Commodore-A

Version 1.0 vom 31.3.2019

Thema	Kommentar	Gruppe	Nr.	Farbe	Datum
Vordertüren einpassen (geschweißte Türscharniere)	ersetzt durch TI-C-112	A-1	TI-C-16		26.10.73
Türverkleidung außen (Türhaut) ersetzen		A-2	TI-C-22		12.11.73
Opel-Sicherheitsinspektionsprogramm (Räder, Öle, Drehmomente, Intervalle usw.)		A-3	TI-C-28		30.11.73
Neue Arbeitsanweisungen für Arbeitskatalog KTA-1102 (nur Ankündigung)		A-4	TI-C-39		17.01.74
Reifen- Batteriebehandlung bei längerer Standzeit		A-5	TI-C-55		21.03.74
Teilersatz Heckblech oder Seitenteile		A-6	TI-C-61		02.04.74
Arbeitswerte für Teilersatz von Heckblech oder Seitenteil		A-7	TI-C-82		03.06.74
Konservierung des Motorraums		A-9	TI-C-84		04.06.74
Selbstsichernde Muttern: Hinweis zum zwingenden Ersetzen nach dem Lösen		A-11	TI-C-120		21.08.74
Pflege des Fahrzeug-Unterbodens		A-12	TI-C-9		23.09.74
Rostbeseitigung im Bereich von Karosserie und Chassis		A-1, A-15	TI-C-40		31.10.74
Karosserie-Undichtigkeiten	durch 75-T-6, Gruppe A-1 ersetzt	A-14	TI-C-28		23.10.74
Opel-Sicherheitsinspektionsprogramm (Korrektur Automatik-Getriebeölwannenschrauben) ab Nr. 6 71 521	Getriebe, Ergänzungs-Info zu A-3 (TI-C-28)	A-2, A-16	TI-C-64		13.12.74
Ergänzung der Gruppennummern der Technischen Informationen um Bedford-Blitz-Infos		A-4, A-18	TI-C-68		19.12.74
Nachtrag der Arbeitswerte für vorherig durchgeführte Arbeitsänderungen in den technischen Infos		A-19	TI-C-69		19.12.74
Entwachsen von KFZ mit aufgeklebten Zierstreifen		A-21	TI-C-74		16.01.75
Pflege des Fahrzeug-Unterbodens		A-23	TI-C-91		15.02.75
Zulässige Anhäng- und Dachlasten		A-28	TI-C-134		20.05.75
Reinigung des Motorraumes		A-30	TI-C-140		20.06.75
Vordertüren einpassen (geschweißte Türscharniere)	Ergänzung zu TI-C-16, A-1	A-31	TI-C-27		14.10.75
Untere Heckschürze ersetzen	Commodore-A	A-3	TI-C-23		12.11.73
Neuer Verdüner für KH-Lacke (nicht für PKW mit Acryllack)		B-1	TI-C-91		21.06.74
Dachlackierung ohne Ausbau von Front- und Heckscheibe		B-2	TI-C-115		25.07.74
Einheitsverdünner für Luft- und Ofentrocknung (ohne Acryllack)		B-1, B-5	TI-C-120		18.04.75
Einheitsverdünner für Luft- und Ofentrocknung (ohne Acryllack)	Ersetzt TI-C-120, B-1,B-5	B-2, B-6	TI-C-132		20.05.75
Sterngriff der stufenlosen Sitzrückenverstellung ersetzen		C-1	TI-C-13		23.10.73
Hinweise zur Reparatur des Armaturenbretts		C-2	TI-C-14		24.10.73
Schraubenänderung für die Sicherheitsgurte (von metrisch auf Zoll)		C-3	TI-C-36		14.01.74
Einbau von Einhand-Sicherheitsgurten (Statigurte) bis Bauj. Juli 1973		C-8	TI-C-11		24.09.74
Rostbeseitigung an der Innenseite der Stoßstangen		C-12	TI-C-7		29.08.75
Rostbeseitigung an der Innenseite der Stoßstangen	Ersetzt TI-C-7, C-9	C-13	TI-C-15		10.09.75
Sicherheitsgurte vorne einbauen (2- u. 3-Türer) Olympia bis 08/69 mit Befestigungsmöglichkeit unter Seitenwandfenster		C-14	TI-P-50		04.12.75
Radschläuche ersetzen		E-1	TI-C-8		18.10.73

Commodore-A

Version 1.0 vom 31.3.2019

Verwendung von M+S-Reifen (ohne Spikes)		E-2	TI-C-19		09.11.73
Verwendung von Reifen verschiedener Bauart		E-5	TI-C-112		19.07.74
Stoßdämpfer, vorn (geänderte Markierung)		E-7	TI-C-95		24.02.75
Abzieher für Kegelrollenlager am Differenzial		F-1	TI-C-45		22.01.74
Gummilaschenkupplung der Kardanwelle ersetzen		F-3	TI-C-22		02.10.74
Gummilaschenkupplung der Kardanwelle ersetzen	Korrektur zu TI-C-45, F-1	F-4	TI-C-24		07.10.74
Stoßdämpfer, hinten (neue Markierung)		F-6	TI-C-96		24.02.75
Öle für Hinterachs-Differenzial		F-7	TI-C-6		29.08.75
Bremskraftverstärker, Funktionsprüfung		H-1	TI-C-77		06.05.74
Kühlmittel-Thermostat-Austausch alle 40.000Km bei CIH-Motoren		J-1	TI-C-3		16.10.73
Zündungsklopfen z.B. wg schlecht sitzendem Ölstab, Spritqualität, Fahrbedingungen		J-6	TI-C-78		17.05.74
Motoröl- und Kraftstoffzusätze		J-9	TI-C-114		25.07.74
Keilriemen für Wasserpumpe und Lichtmaschine (19E, 21D, 28S, 28HC-Motor)		J-11	TI-C-26		14.10.74
Öldruck im Leerlauf (alle OHV- und CIH-Motoren, außer V8)		J-16	TI-C-75		17.01.75
Geräusche bei Delco-Remy-Zündspulen (außer V8, Diesel, Bedford Blitz)		J-19	TI-C-101		06.03.75
Stroboskoplampe für Zündungseinstellung anschließen (wenn falsch, kann Lichtmaschine zerstört werden)		J-1, J-26, B	TI-C-127		28.04.75
Thermostate (Warnung vor Nicht-Originalteilen)		J-28	TI-C-150		11.08.75
Reglerschäden an Drehstromlichtmaschinen (ohne angeschlossene Batterie)		J-30	TI-C-8		29.08.75
Kühlmittelthermostat (Drosselthermostat) alle mit OHV u. CIH-Motor, außer E- und Diesel		J-32	TI-C-34		30.10.75
Modulatormembran	Automatik	K-7	TI-C-3		11.09.74
Ölstandsmessung beim Automatikgetriebe	Automatik	K-9	TI-C-20		01.10.74
Undichtigkeiten am Modulator	Automatik	K-10	TI-C-21		01.10.74
Spezienschlüssel für Modulator	Automatik	K-11	TI-C-31		24.10.74
Getriebeölstand korrigieren	Automatik	K-12	TI-C-41		11.11.74
Modulatorfunktion und – prüfung	Automatik	K-4, K-22, B	TI-C-98		06.04.76
Ablagebrett für Automatikgetriebe	Automatik	K-5, K-26, B	TI-C-117		13.05.76
Ablagebrett für Getriebeteile	Automatik	K-6, K-27, B	TI-C-118		13.05.76
Zwischenplatte (im Automatikgetriebe)	Automatik	K-7, K-28, B	TI-C-119		14.05.76
Getriebeübersicht	Automatik	K-8, K-29, B	TI-C-131		14.06.76
Zentrierstück für Drehmomentwandler	Automatik Ersetzt durch TI-C-165, K-33	K-31	TI-C-151		23.07.76
Zentrierstück für Drehmomentwandler	Automatik	K-33	TI-C-165		17.08.76
Regler zusammenbauen	Automatik	K-9, K-34, B	TI-C-166		17.08.76
Radialspiel der Ölpumpenzahnräder (Getriebe)	Automatik	K-35	TI-C-172		27.08.76
Spezialwerkzeuge für autom. Getriebe	Automatik	K-110, K-37, B	TI-C-54		07.03.77
Dichtung für Regler des automatischen Getriebes	Automatik	K-11, K-40, B	TI-C-62		29.03.77

Commodore-A

Version 1.0 vom 31.3.2019

Spezialöl für Automatik-Getriebe	Automatik	K-12, K-41, B	TI-C-69		20.04.77
Tick-Geräusche im Tachometer		N-1	74-T-4		13.03.74
Änderung, Blinkgeber		N-3	TI-C-94		24.06.74
Glühlampen		N-6, N-7, B	TI-C-66		13.04.77
Kleinstkindersitz (bis 9 Kg) einbauen	Ersetzt durch TI-C-138, R-6	R-1	TI-C-49		20.02.74
Kindersitz einbauen	Ersetzt durch TI-C-139, R-7	R-2	TI-C-50		20.02.74
Halter für Verbandkasten einbauen		R-3	TI-C-62		04.04.74
Kleinstkindersitz (bis 9 Kg) einbauen		R-6	TI-C-138		28.05.75
Kindersitz einbauen		R-7	TI-C-139		28.05.75
Schmutzfänger hinten einbauen		R-2	TI-P-46		15.11.74

Rekord A_B_C

Version 1.0 vom 31.3.2019

Thema	Kommentar 1	Gruppe	Nr.	Farbe	Datum
Vordertüren einpassen (geschweißte Türscharniere)	nur Rek.-C, ersetzt durch TI-C-112	A-1	TI-C-16		26.10.73
Türverkleidung außen (Türhaut) ersetzen		A-2	TI-C-22		12.11.73
Opel-Sicherheitsinspektionsprogramm (Räder, Öle, Drehmomente, Intervalle usw.)		A-3	TI-C-28		30.11.73
Neue Arbeitsanweisungen für Arbeitskatalog KTA-1102 (nur Ankündigung)		A-4	TI-C-39		17.01.74
Reifen- Batteriebehandlung bei längerer Standzeit		A-5	TI-C-55		21.03.74
Teilersatz Heckblech oder Seitenteile		A-6	TI-C-61		02.04.74
Arbeitswerte für Teilersatz von Heckblech oder Seitenteil		A-7	TI-C-82		03.06.74
Konservierung des Motorraums		A-9	TI-C-84		04.06.74
Selbstsichernde Muttern: Hinweis zum zwingenden Ersetzen nach dem Lösen		A-11	TI-C-120		21.08.74
Pflege des Fahrzeug-Unterbodens		A-12	TI-C-9		23.09.74
Rostbeseitigung im Bereich von Karosserie und Chasis		A-1, A-15	TI-C-40		31.10.74
Karosserie-Undichtigkeiten	durch 75-T-6, Gruppe A-1 ersetzt	A-14	TI-C-28		23.10.74
Opel-Sicherheitsinspektionsprogramm (Korrektur Automatik-Getriebeölwannenschrauben) ab 71 521	Getriebe. Nr. 6 Ergänzungs-Info zu A-3 (TI-C-28)	A-2, A-16	TI-C-64		13.12.74
Ergänzung der Gruppennummern der Technischen Informationen um Bedford-Blitz-Infos		A-4, A-18	TI-C-68		19.12.74
Nachtrag der Arbeitswerte für vorherig durchgeführte Arbeitsänderungen in den technischen Infos		A-19	TI-C-69		19.12.74
Entwachsen von KFZ mit aufgeklebten Zierstreifen		A-21	TI-C-74		16.01.75
Pflege des Fahrzeug-Unterbodens		A-23	TI-C-91		15.02.75
Zulässige Anhäng- und Dachlasten		A-28	TI-C-134		20.05.75
Reinigung des Motorraumes		A-30	TI-C-140		20.06.75
Vordertüren einpassen (geschweißte Türscharniere)	Ergänzung zu TI-C-16, A-1	A-31	TI-C-27		14.10.75
Untere Heckschürze ersetzen	Rekord-C	A-3	TI-C-23		12.11.73
Neuer Verdünner für KH-Lacke (nicht für PKW mit Acryllack)		B-1	TI-C-91		21.06.74
Dachlackierung ohne Ausbau von Front- und Heckscheibe		B-2	TI-C-115		25.07.74
Einheitsverdünner für Luft- und Ofentrocknung (ohne Acryllack)		B-1, B-5	TI-C-120		18.04.75
Einheitsverdünner für Luft- und Ofentrocknung (ohne Acryllack)	Ersetzt TI-C-120, B-1,B-5	B-2, B-6	TI-C-132		20.05.75
Sterngriff der stufenlosen Sitzrückenverstellung ersetzen		C-1	TI-C-13		23.10.73
Hinweise zur Reparatur des Armaturenbretts		C-2	TI-C-14		24.10.73
Schraubenänderung für die Sicherheitsgurte (von metrisch auf Zoll)		C-3	TI-C-36		14.01.74
Einbau von Einhand-Sicherheitsgurten (Statigurte) bis Bauj. Juli 1973	Rekord-C	C-8	TI-C-11		24.09.74
Türablageschale einbauen	Rekord-C	C-9	TI-C-51		19.11.74
Rostbeseitigung an der Innenseite der Stoßstangen		C-12	TI-C-7		29.08.75
Rostbeseitigung an der Innenseite der Stoßstangen	Ersetzt TI-C-7, C-9	C-13	TI-C-15		10.09.75
Sicherheitsgurte vorne einbauen (2- u. 3-Türer) Olympia bis 08/69 mit Befestigungsmöglichkeit unter Seitenwandfenster	Rekord-C	C-14	TI-P-50		04.12.75

Rekord A_B_C

Version 1.0 vom 31.3.2019

Radschläuche ersetzen		E-1	TI-C-8		18.10.73
Verwendung von M+S-Reifen (ohne Spikes)		E-2	TI-C-19		09.11.73
Verwendung von Reifen verschiedener Bauart		E-5	TI-C-112		19.07.74
Stoßdämpfer, vorn (geänderte Markierung)		E-7	TI-C-95		24.02.75
Abzieher für Kegelrollenlager am Differenzial		F-1	TI-C-45		22.01.74
Gummilaschenkupplung der Kardanwelle ersetzen	Rekord-C	F-3	TI-C-22		02.10.74
Gummilaschenkupplung der Kardanwelle ersetzen	Korrektur zu TI-C-45, F-1	F-4	TI-C-24		07.10.74
Stoßdämpfer, hinten (neue Markierung)		F-6	TI-C-96		24.02.75
Öle für Hinterachs-Differenzial		F-7	TI-C-6		29.08.75
Bremskraftverstärker, Funktionsprüfung		H-1	TI-C-77		06.05.74
Kühlmittel-Thermostat-Austausch alle 40.000Km bei CIH-Motoren		J-1	TI-C-3		16.10.73
Zündungsklopfen z.B. wg schlecht sitzendem Ölstab, Spritqualität, Fahrbedingungen		J-6	TI-C-78		17.05.74
Motoröl- und Kraftstoffzusätze		J-9	TI-C-114		25.07.74
Öldruck im Leerlauf (alle OHV- und CIH-Motoren, außer V8)		J-16	TI-C-75		17.01.75
Geräusche bei Delco-Remy-Zündspulen (außer V8, Diesel, Bedford Blitz)		J-19	TI-C-101		06.03.75
Stroboskoplampe für Zündungseinstellung anschließen (wenn falsch, kann Lichtmaschine zerstört werden)		J-1, J-26, B	TI-C-127		28.04.75
Thermostate (Warnung vor Nicht-Originalteilen)		J-28	TI-C-150		11.08.75
Reglerschäden an Drehstromlichtmaschinen (ohne angeschlossene Batterie)		J-30	TI-C-8		29.08.75
Kühlmittelthermostat (Drosselthermostat) alle mit OHV u. CIH-Motor, außer E- und Diesel		J-32	TI-C-34		30.10.75
Zylinderkopfschrauben, Spezial-Drehmomentschlüssel für OHV-Motor		J-33	TI-C-42		20.11.75
Modulatormembran	Automatik	K-7	TI-C-3		11.09.74
Ölstandsmessung beim Automatikgetriebe	Automatik	K-9	TI-C-20		01.10.74
Undichtigkeiten am Modulator	Automatik	K-10	TI-C-21		01.10.74
Spezienschlüssel für Modulator	Automatik	K-11	TI-C-31		24.10.74
Getriebeölstand korrigieren	Automatik	K-12	TI-C-41		11.11.74
Modulatorfunktion und – prüfung	Automatik	K-4, K-22, B	TI-C-98		06.04.76
Ablagebrett für Automatikgetriebe	Automatik	K-5, K-26, B	TI-C-117		13.05.76
Ablagebrett für Getriebeteile	Automatik	K-6, K-27, B	TI-C-118		13.05.76
Zwischenplatte (im Automatikgetriebe)	Automatik	K-7, K-28, B	TI-C-119		14.05.76
Getriebeübersicht	Automatik	K-8, K-29, B	TI-C-131		14.06.76
Zentrierstück für Drehmomentwandler	Automatik Ersetzt durch TI-C-165, K-33	K-31	TI-C-151		23.07.76
Zentrierstück für Drehmomentwandler	Automatik	K-33	TI-C-165		17.08.76
Regler zusammenbauen	Automatik	K-9, K-34, B	TI-C-166		17.08.76
Radialspiel der Ölpumpenzahnräder (Getriebe)	Automatik	K-35	TI-C-172		27.08.76
Spezialwerkzeuge für autom. Getriebe	Automatik	K-110, K-37, B	TI-C-54		07.03.77

Rekord A_B_C

Version 1.0 vom 31.3.2019

Dichtung für Regler des automatischen Getriebes	Automatik	K-11, K-40, B	TI-C-62		29.03.77
Spezialöl für Automatik-Getriebe	Automatik	K-12, K-41, B	TI-C-69		20.04.77
Tick-Geräusche im Tachometer		N-1	74-T-4		13.03.74
Änderung, Blinkgeber		N-3	TI-C-94		24.06.74
Glühlampen		N-6, N-7, B	TI-C-66		13.04.77
Kleinstkindersitz (bis 9 Kg) einbauen	Rekord-C Ersetzt durch TI-C-138, R-6	R-1	TI-C-49		20.02.74
Kindersitz einbauen	Rekord-C Ersetzt durch TI-C-139, R-7	R-2	TI-C-50		20.02.74
Halter für Verbandkasten einbauen	Rekord-C	R-3	TI-C-62		04.04.74
Kleinstkindersitz (bis 9 Kg) einbauen	Rekord-C	R-6	TI-C-138		28.05.75
Kindersitz einbauen	Rekord-C	R-7	TI-C-139		28.05.75
Schmutzfänger hinten einbauen	Rekord-C	R-2	TI-P-46		15.11.74
Schmutzfänger hinten einbauen	Rekord-A	R-3	TI-P-48		15.11.74